

1吨电动叉车价格 内江1吨电动叉车 茂泰电动叉车价格

产品名称	1吨电动叉车价格 内江1吨电动叉车 茂泰电动叉车价格
公司名称	邢台茂泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区
联系电话	13731579892

产品详情

电动叉车驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载故障原因：

- 1、电动叉车电池电压太低或桩头接触电阻太大；
- 2、电机换向器片间积碳惹起片间短路；
- 3、电机制动器调整不当而使电机带制动运转；
- 4、驱动头齿轮箱及轴承短少光滑或底座卡阻；电机电枢短路。

维修方法：检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头；清理换向器；调整制动器间隙；检查清洗并重新加注光滑油，肃清卡阻现象；改换新的电动叉车电机。

电动叉车操作声响异常的维修方法：

加入适当的润滑油于连接处，1吨电动叉车批发，若异响有所减少说明是泄露问题，拧紧接头或直接更换密封圈即可；若无变化，1吨电动叉车厂家，则检查齿轮精度，进行研配与调整，1吨电动叉车价格，必要时更换齿轮。后检查泵与联轴器的同轴度，注意工作状态与静止状态的不同，按技术要求进行调整。

电动叉车操作声响异常的原因非常的多，内江1吨电动叉车，叉车维修人员应逐一测试排查找原由，这样

才能从根本上解决叉车声响异常这故障

电动叉车发动机无力的解决技巧

电动叉车使用过程中会遇到发动机无力的问题，相信大家也经常会被这个问题困扰。遇到叉车发动机无力这种故障要如何解决。

- 1、输油泵供油不足，需要修复或更换。
- 2、空气滤清器堵塞而进气不畅，需要更换或清洁滤清器；
- 3、柴油滤清器堵塞，需要更换
- 4、低压油路供油不足，油箱通气孔堵塞，油管堵塞，破损接头松动及垫片密封不严。需要找出故障对油路疏通并且更换。
- 5、燃料系中有空气或水分，可以排除空气或水分。

1吨电动叉车价格-内江1吨电动叉车-茂泰电动叉车价格由邢台茂泰机械制造有限公司提供。邢台茂泰机械制造有限公司（xingtaimaotai.tz1288.com）是河北邢台,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邢台茂泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邢台茂泰更加美好的未来。