

绿洲机械值得信赖 泰州锅炉回转式鼓风机

产品名称	绿洲机械值得信赖 泰州锅炉回转式鼓风机
公司名称	章丘市绿洲机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市相公镇工业园
联系电话	13306403099

产品详情

低噪音回转风机介绍：

回转风机由主机，底座，电动机，皮带轮，空气室，空气过滤器，滴油嘴等组成。回转风机的主体由铸铁铸造而成，带有2个金属环（或8个弹簧）。有1个主机轴，1只转子，4只滑片，1只偏心离缸，2只泵盖组成。风机金属环，泰州锅炉回转式鼓风机，转子，滑块，泵盖和偏心缸由耐磨铸件制成。主机由45#钢制成。

低噪音回转风机的四根滑片嵌入在等分的转子中，回转风机轴固定在转子的中心。轴的两端配有轴承和前后泵盖，前后泵盖连接并安装在偏心缸上。四个滑片嵌入转子和缸体的内壁形成四个容积不同的空间，在回转风机运转过程中，金属环或弹簧推动滑动件沿气缸内壁匀速转动，回转风机的缸体由吸入口，吸气口，导气槽，排气口和排气口导气槽组成。回转风机的工作过程包括三个部分：吸气行程，压缩行程和排出行程三部分。当回转风机运动时，转子槽中的四根滑动件作往复运动，空气被吸入，压缩并排出，形成风机。

在选择风机时，如果需要风量比较小，锅炉回转式鼓风机厂家直销，对噪音要求小，就选用回转风机，工作的主参数是风量，输出的压力随管道和负载的变化而变化，锅炉回转式鼓风机多少钱，风量变化很小，风机是变容压缩，其主要特点是：低转速，锅炉回转式鼓风机生产厂家，低噪音，低振动，高效率，高节能。今天让大家了解启动回转风机时应注意哪些问题？

接通电源启动风机，请注意下列各项：

- 1、风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。
- 2、观察压力表有无压力指示（污水处理槽内必须装满水后才能运行回转式鼓风机，否则风机排气口无压力，则回转式鼓风机没有润滑）。
- 3、观察滴油嘴有无机油滴出（10-12滴/分钟），并观察透明回油管内是否有机油流动。
- 4、检查电机及风机各部运转是否正常，温度是否正常，是否有异常声音。

回转式鼓风机操作规章指南

- 1、检查油箱内的机油是否达到标准(油量应高于出油孔位置)。
- 2、起动回转式鼓风机前请拿下进气口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于回转式鼓风机内部(用手转几圈)。
- 3、检查V型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。
- 4、检查安全阀是否设定在的压力位置，如工作压力为 0.3kgf/cm^2 ;安全阀开启压力为 0.3kgf/cm^2 。在试运行时，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启(该压力为工作压力的1.1倍)。
- 5、接通电源起动风机，请注意下列各项:
 - a、回转式鼓风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。
 - b、观察压力表有无压力指示(污水处理槽内必须装满水后才能运行回转式鼓风机，否则回转式鼓风机排气口无压力，则回转式鼓风机没有润滑)。
 - c、观察滴油嘴有无机油滴出(10-12滴/分钟)，并观察透明回油管内是否有机油流动。
- 6、检查电机及回转式鼓风机各部运转是否正常，温度是否正常，是否有异常声音。

裕晃曝气式回转风机是根据回转式风机的功能延伸的一种叫法。YHHZ回转式微孔曝气风机因地区及使用功能又叫回转式风机、滑片式风机、回旋风机、曝气鼓风机、回旋式风机、曝气泵、增氧泵、曝气机、轴流风机、水产养殖风机、回转式鼓风机、曝气泵、氧化脱硫风机、氧化风机，氧化池风机、氧化槽风机、污水站曝气泵、污水站曝气鼓风机、接触氧化曝气风机、水处理空气压缩机。因生产厂家、地区而异，回转式曝气泵型号又叫HC-S、HCC-S、HF-S、HZ-S、HX、HP等，用途、功能、参数都一样，HZ型是国标。

绿洲机械值得信赖-泰州锅炉回转式鼓风机由章丘市绿洲机械有限公司提供。章丘市绿洲机械有限公司(www.lzfengji.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.sylcfj88.com)还是从事章丘三叶罗茨风机，三叶罗茨风机厂家，三叶罗茨鼓风机维修的厂家，欢迎来电咨询。