

九江真空泵 零点真空泵 广洋真空

产品名称	九江真空泵 零点真空泵 广洋真空
公司名称	东莞市广洋真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋
联系电话	13556679864

产品详情

真空泵常见故障

真空泵常见故障：

- 1) 油路不通，泵腔内没有保持适当的油量；解决方法：清洗油路，清洗时用高压空气吹通油孔，把沉积物清洗干净
- 2) 真空泵运转中温升太高，莱宝真空泵代理商，使泵油浓度变稀，密封性变差，蒸气压增大，解决方法：检查运转间隙，按照精度要求进行调整
- 3) 泵中隔板压入时过盈量过大，莱宝真空泵报价，使泵腔鼓起变形导致漏气，解决方法：跟换泵体
- 4) 排气阀片损坏密封不好，解决方法：更换阀片
- 5) 装配不当，莱宝真空泵批发，端盖板螺钉松紧不一，转子轴心位移，解决方法：重新装配，严格按工艺要求安装。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。

真空泵继发性故障的理解

当真空泵继续运转时，原发性故障损坏的部分造成真空泵的不平衡或碎片进到邻近运转部分而造成“健康”的部分损坏，这情形再往后发展直至真空泵整体或抓药部分毁坏而停止运转，后面阶段是继发性故障。例如，一台真空泵可能一开始叶片发生轻微的摩擦，莱宝真空泵油雾滤芯，然后叶片把缸体磨损的凹凸不平，仍运转，磨损的缸体破坏扩大到卡主真空泵至停机。真空泵维修技术人员面对破坏的严重的缸体内壁，要全力找出什么是原发性故障，才能正确采取预防性措施。一般原发性故障过程较长，而继发性故障则在短期内发生，作为真空泵故障诊断的先进性就要在原发性故障刚发生时可诊断出来，及时采取维修措施，使损失较少。而当继发性故障发生后才诊断出来的马后炮式是不可取的，不但造成损失大，而且故障后分析故障原因困难，不利于以后的改进。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。

真空泵的进展

真空泵维修一方面是消除故障隐患，在发生上述两类故障前把隐性故障排除；另一方面使真空泵长周期高的效率运转，也为真空泵的进一步改进提供依据。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。真空泵具有体积小、质量轻、真空度高、安装使用简便等广泛应用于制冷、空调、汽车空调维修、气体检漏、印刷机械、照相制版、实验室、气体分析。

。