

广州大金电机花键磨损维修 珠海大金伺服电机维修

产品名称	广州大金电机花键磨损维修 珠海大金伺服电机维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	122.00/台
规格参数	DAIKIN:220v S-SUT0:380v 中国:380v
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

惠州大金伺服电机维修|中山大金伺服马达维修|顺德大金编码器维修

东莞市腾川自动化维修DAIKIN大金伺服电机，伺服马达 维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、花键磨损、电机发热发烫、电机进水、电机、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸等等故障

我们的地址：东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号电话：15889761002联系手机：15817673762
期待您的咨询

一、现场出现设备不能正常工作时，首先判断是否为变频器本身出故障。当产品运行过程出现异响或能明显嗅出糊味时，或是在输入电源正常而产品没有显示，这几种情况下变频器已经损坏。如果变频器显示正常，则要判断是变频器本身出故障还是外部原因造成。判断的方法是只接R、S、T三根输入电源线外取掉变频器其它的连线，使变频器运行到50HZ，用万用表测量U、V、W输出电压，如果三相输出电压正常并基本平衡，则变频器是正常的，应该检查外围原因。

当出现欠压故障时，首先应该检查输入电源是否缺相，假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题，假如都没有问题，那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级机器当直流母线电压低于190VDC，UV报警就要出现了;对于400V级的机器，当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。

维修范围：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损

坏等。

SUT00S20018-11YL

SUT00D20025-12YL

SUT00S13018-11YLK

SUT00S5021-11YL

SUT00S8018-11YL

SUT00D8025-11YL

SUT00S10014-11YL

SUT00S13018-11YL

SUT00D13025-11YL

SUT00S15018-11YL

SUT00D20021-12YL

SUT00S20018-11YL

SUT00D20025-12YL

维修服务流程；

1根据用户所提供的故障情况，分析故障原因

2打开设备进行详细检查，做出维修报告

3报价给客户，征求客户意见

4采购配件修复试机，进行老化运行。

5发给客户确定之后质保三个月【除人为因素外】