

# 中央空调机组高压报警维修

产品名称	中央空调机组高压报警维修
公司名称	北京恒信制冷设备维修有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	汉钟:中央空调
公司地址	北京市通州区宋庄镇邢各庄村南(北京金原伟业投资管理有限责任公司)9幢2层213号
联系电话	13521612162

## 产品详情

### 排气压力高报警

1. 冷却水未开或流量不足，可增加流量
2. 冷却水进水温度高，检查冷却塔效果
3. 冷凝器内铜管结垢严重，应清洗铜管
4. 机组内有不凝性气体，排放或机组内抽真空
5. 制冷剂过多，可回收至需要的制冷剂量
6. 冷凝器水室中间隔板半通，修复或更换水室垫片
7. 高压传感器失灵，更换传感器

### 压缩机的故障检修方法：

- 1 每年按时跟换冷冻油，清洗油底壳，以防油滤堵塞之后抱轴。
- 2 开机时一定要观察油位，油位开机时一定要超过三分之二。
- 3 清洗油滤至关重要，油底壳脏后，脏东西会覆着在油滤上，会是低压轴承抱死。
- 4 每年跟换干燥滤芯，一般压缩机电机烧毁，多为制冷剂含水量大引起，故电机相间击穿。
- 5 机械摩擦出的铁屑卷入电机，导致电机线圈绝缘损坏，电机烧毁，每年及时清洗油底壳磁铁。