

三菱AE3200断路器维修常见型号常见价格

产品名称	三菱AE3200断路器维修常见型号常见价格
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	三菱:1000A AE2000:1600A 中国:3200A
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

东莞三菱断路器合不上闸怎么办，三菱断路器无法跳闸修理

三菱断路器维修常见故障: 故障描述：无法工作。外观：机械及电控部分均潮湿进水。维修内容：电控部分,欠压线圈，储能电机检修。手动部分。手动储能正常检查。

开关机械部分检修。 面板控制部分检测，保护单元检测。
对机械及电控部分除潮除湿，清理灰尘。东莞市腾川断路器专业维修公司

电气方面常见的故障 若合闸操作前红、绿灯均不亮，说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常，如：操作电压是否正常，熔断器是否熔断，防跳继电器是否正常，断路器辅助接点接触是否良好等。当操作合闸后绿灯闪光，而红灯不亮，仪表无指示，喇叭响，断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置，则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应，断路器未合上。其常见的原因有：合闸回路熔断器熔断或接触不良；合闸接触器未动作；合闸线圈发生故障。当操作断路器合闸后，绿灯熄灭，红灯瞬时明亮后又熄灭，绿灯又闪光且有喇叭响，说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。若操作合闸后绿灯闪光或熄灭，红灯不亮，但表计有指示，机械分、合闸位置指示器在合闸位置，说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良，例如常闭接点未断开，常开接点未合上，致使绿灯闪光和红灯不亮；还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。操作手把返回过早。操作电压过低，电压为额定电压的80%以下。2、机械方面常见的故障 1) 传动机构连杆松动脱落。2) 合闸铁芯卡涩。3) 断路器分闸后机构未复归到预合位置。4) 跳闸机构脱扣。5) 合闸电磁铁动作电压过高，使挂钩未能挂住。6) 分闸连杆未复归。7) 机构卡死，连接部分轴销脱落，使机构空合。8) 有时断路器合闸时多次连续做分合动作，此时系开关的辅助常闭接点打开过早。

三菱三菱空气断路器（框架断路器）维修：型号 AE630-SW AE1000-SW
AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SW
AE5000-SW AE6300-SW