

# 磁铁生产厂家,磁铁厂 , 深圳磁铁厂 粤星强磁铁厂家

产品名称	磁铁生产厂家,磁铁厂 , 深圳磁铁厂 粤星强磁铁厂家
公司名称	深圳市粤星磁铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坪环工业城1栋
联系电话	13751027079

## 产品详情

粤星是专业生产强力磁铁，门吸磁铁，磁石，内磁喇叭磁铁，扬声器钕磁，方片磁铁，钕铁硼磁铁，橡胶磁，柜吸磁铁

隐形磁钮，暗磁，磁片的磁铁厂家，品种齐全，磁铁价格合理，可以加工定做各种规格，欢迎来图订购！

现货规格：

D3\*2, 3\*3, 4\*2, 4\*4, 5\*2,

5\*3, 5\*4, 5\*5, 6\*1.5, 6.5\*1.5, 6\*2, 6\*3, 6\*4, 6\*6, 7\*2, 8\*1, 8\*2, 10\*4

8\*3, 8\*5, 9\*1, 9.5\*1, 9.5\*1.5, 10\*1, 10\*1.5, 10.5\*1, 10\*2, 10\*5, 11\*5, 12\*1, 12\*1.5, 12\*1.9, 12\*2,

12\*4, 12\*5, 12.5\*1.5, 12.5\*2, 12.5\*2.5, 12.5\*3, 12.5\*4, 13\*5, 15\*1, 15\*1.5,

15\*2, 15\*3, 15\*4, 15.5\*2, 15.5\*2.5, 15.5\*3, 15.5\*4, 18\*2, 19\*2.4, 磁铁生产厂家,磁铁厂 , 深圳磁铁厂 , 20\*3, 25\*2.5

磁铁生产厂家,磁石,磁铁厂家找粤星磁铁厂,钕铁硼,磁力架磁铁,圆环磁铁,强力磁铁生产厂,磁铁,钕铁硼,钕铁硼,强力磁铁厂家,强力磁铁生产,强磁铁,磁铁,磁铁厂家,磁铁原理,强磁,磁铁生产厂,强力磁铁,磁铁生产厂,磁铁厂家找粤星磁铁厂,钕铁硼强磁,强粤星磁铁厂,磁铁生产厂家,磁铁厂,耐高温磁铁,磁铁厂家,磁铁制造厂,磁铁厂,强磁铁生产,强磁铁生产厂,强磁铁厂,磁铁厂商,磁铁厂商,强力磁铁生产厂,异形磁铁,磁铁厂,钕铁硼磁体,磁铁厂家,强磁铁厂,磁铁厂家找粤星磁铁厂,磁铁制品厂,磁铁厂家,磁铁制品,永远磁铁,磁力架磁铁,磁铁厂家找粤星磁铁厂,强力磁,磁铁种类,强磁铁生产厂家,马达磁铁,强磁生产厂家,磁铁厂,强力磁铁,形状类磁铁,

属性类磁铁，单面磁，单面磁，磁铁厂家价格，

深圳粤星磁铁厂位于广东省深圳市，是一家专业从事钕铁硼强力磁铁生产，研发设计于一体大型生产企业，生产的有，强力磁铁、异形磁铁、条形磁铁、方块磁铁、圆片磁铁、高温磁铁、单面磁铁。产品广泛应用于用于各种喇叭、扬声器、微型电机、玩具、礼品包装、工艺品、文教保健、电子工具等

永久性磁铁可以是天然产物，又称天然磁石，也可以由人工制造（最强的磁铁是钕铁硼磁铁）。永久性磁铁例图：磁铁（吸铁石）图集(17张)非永久性磁铁：非永久性磁铁加热到一定的温度会突然失去磁性，这是由于组成磁铁的众多“元磁体”之排列从有序到无序所引起的；失去磁性的磁铁放入到磁场中，当磁化强度达到某一数值，它又被磁化，“元磁体”之排列又从无序到有序。人造磁铁

在医学上，利用核磁可以诊断人体异常组织，判断疾病，这就是我们比较熟悉的核磁成像技术，其基本原理如下：原子核带有正电，并进行自旋运动。通常情况下，原子核自旋轴的排列是无规律的，但将其置于外加磁场中时，核自旋空间取向从无序向有序过渡。自旋系统的磁化矢量由零逐渐增长，当系统达到平衡时，磁化强度达到稳定值。如果此时核自旋系统受到外界作用，如一定频率的射频激发原子核即可引起共振效应。在射频脉冲停止后，自旋系统已激化的原子核，不能维持这种状态，将回复到磁场中原来的排列状态，同时释放出微弱的能量，成为射电信号，把这许多信号检出，并使之时进行空间分辨，就得到运动中原子核分布图像。核磁的特点是流动液体不产生信号称为流动效应或流动空白效应。因此血管是灰白色管状结构，而血液为无信号的黑色。这样使血管很容易软组织分开。正常脊髓周围有脑脊液包围，脑脊液为黑色的，并有白色的硬膜为脂肪所衬托，使脊髓显示为白色的强信号结构。核磁已应用于全身各系统的成像诊断。效果比较佳的是颅脑，及其脊髓、心脏大血管、关节骨骼、软组织及盆腔等。对心血管疾病不但可以观察各腔室、大血管及瓣膜的解剖变化，而且可作心室分析，进行定性及半定量的诊断，可作多个切面图，空间分辨率高，显示心脏及病变全貌，及其与周围结构的关系，优于其他X线成像、二维超声、核素及CT检查。

## 磁铁的知识

磁铁的种类很多，一般分为永磁和软磁两大类，我们所说的磁铁，一般都是指永磁磁铁

永磁磁铁又分二大分类:

第一大类是:金属合金磁铁包括钕铁硼磁铁(Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B)、钐钴磁铁(SmCo)、铝镍钴磁铁(AlNiCo)

第二大类是：铁氧体永磁材料(Ferrite)

### 1、钕铁硼磁铁：

它是目前发现商品化性能比较高的磁铁，被人们称为磁王，拥有极高的磁性能其比较大磁

能积(BH<sub>max</sub>)高过铁氧体(Ferrite)10倍以上。其本身的机械加工性能亦相当之好。工作温度比较高可

达200摄氏度。而且其质地坚硬，性能稳定，有很好的性价比，故其应用极其广泛。但因为其化学活

性很强，所以必须对其表面涂层处理。(如镀Zn, Ni, 电泳、钝化等)。

2. 铁氧体磁铁：它主要原料包括BaFe12O19和SrFe12O19。通过陶瓷工艺法制造而成，质地比较硬，属脆性材料，由于铁氧体磁铁有很好的耐高温性、价格低廉、性能适中，已成为应用比较广泛的永磁体。

3. 铝镍钴磁铁：是由铝、镍、钴、铁和其它微量金属元素构成的一种合金。铸造工艺可以加工生产成不同的尺寸和形状，可加工性很好。铸造铝镍钴永磁有着比较低可逆温度系数，工作温度可高达600摄氏度以上。铝镍钴永磁产品广泛应用于各种仪器仪表和其他应用领域。

4、钐钴（SmCo）依据成份的不同分为SmCo5和Sm2Co17。由于其材料价格昂贵而使其发展受到限制。钐

钴（SmCo）作为稀土永磁铁，不但有着较高的磁能积（14-28MGOe）、可靠的矫顽力和良好的温度特性。与钕铁硼磁铁相比，钐钴磁铁更适合工作在高温环境中。

深圳市粤星磁铁制品有限公司是一家专业生产、销售稀土永磁、钕铁硼、磁钢、铁氧体、磁钮、橡胶磁的高新技术企业。服务客户的行业有：电机、五金、塑胶 电子印刷、包装、玩具等！我们尤其擅长异形磁铁与耐高温磁铁的生产与加工，现在已发展成为珠三角生产规模较大的，价格较便宜的磁铁生产厂家。

深圳粤星磁铁厂，磁铁厂家，强力磁铁，永磁铁，东莞磁铁厂，磁铁，磁铁厂，深圳磁铁，单面磁铁，钕铁硼磁铁，深圳磁铁，深圳磁铁厂，磁铁厂家找粤星磁铁厂，磁铁厂家找品牌，电机磁铁生产厂家，强磁铁厂家，橡胶磁，稀土永磁，电机磁铁，强力磁铁生产厂家，单面磁铁，强磁生产厂，磁铁生产厂家，磁铁生产厂，耐高温磁铁，生产磁铁，强磁生产厂家，瓦形磁铁，钕铁硼磁铁，强磁生产厂家，强力磁，磁铁厂家品牌，磁铁生产厂，磁铁块，磁铁的性质，磁铁公司，磁铁公司，钕铁硼，包装磁铁，磁铁厂家品牌，耐高温磁铁生产厂，机器磁铁，方形磁铁，强磁铁生产厂家，强磁铁生产，强磁铁，电机磁铁生产厂家

深圳粤星磁铁厂，磁铁厂家，强力磁铁，永磁铁，东莞磁铁厂，磁铁，磁铁厂，深圳磁铁，单面磁铁，钕铁硼磁铁，深圳磁铁，深圳磁铁厂，强磁铁厂家，磁铁厂家找粤星磁铁厂，强磁厂，磁铁厂家价格，强磁铁生产厂家，耐高温磁铁生产厂家，耐高温磁铁厂，永磁铁，磁力架磁铁，圆柱形磁铁，电机磁铁，瓦形磁铁，磁性材料，强磁铁生产厂，磁力架磁铁，强磁生产厂家，单面磁铁，强磁厂家，电机磁铁生产厂家，单面磁，圆形磁铁，永磁，强磁厂家，强磁铁生产厂家，异形磁铁，强磁厂，圆环形磁铁，永磁，单面磁，磁铁块，方块磁铁，方块磁铁，橡胶磁铁，强磁，机器磁铁，强力磁，磁铁厂家，钕铁硼磁铁，圆柱形磁铁，瓦形磁铁，强磁铁生产厂家，强力磁铁生产厂家，强力磁铁生产，磁棒磁铁，喇叭磁铁，强力磁铁生产厂

磁铁生产厂家,磁铁厂，深圳磁铁厂-粤星强磁铁厂家由深圳市粤星磁铁有限公司提供。磁铁生产厂家,磁铁厂，深圳磁铁厂-粤星强磁铁厂家是深圳市粤星磁铁有限公司（[www.yxct168.com](http://www.yxct168.com)）今年全新升级推出的

, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 陈学东。