

双板链斗式提升机 兰大通用 黑龙江斗式提升机

产品名称	双板链斗式提升机 兰大通用 黑龙江斗式提升机
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

产品详情

像斗式提升机这种机械设备在经常使用过程中，经常会不可避免的出现问题，而这些问题中，轴承的问题比较普遍，造成这样问题的原因大概有以下几种

1.轴承本体的质量问题

由于很多轴承是由非正规的轴承生产企业进行制作，由这样的制作工艺生产出来的轴承的质量很有可能达不到国家规定的硬性标准。这样的轴承如果运用到斗式提升机当中，黑龙江斗式提升机，当生产量较大的时候，就会在短时间内造成磨损及损坏。

2.安装的方法不够准确

轴承虽说是小件，但是由于它起力的传动作用，双板链斗式提升机，所以它在安装上有较高的要求。如果安装时的平行度、与轴相接触的光洁度、两者间间隙的松紧度等都非常重要。如果安装与拆卸不当都会加快轴承的损坏程度。

3.轴承可能受到污染

由于斗式提升机常用于粉尘作业中，所以应该安装防尘轴承，可以这样可以有效地延长轴承的使用寿命。

4.润滑问题

斗式提升机应该定期检查润滑油是不是够用，如果不够的话，需要及时添加。长期不加润滑油的话，斗式提升机的轴承将长期处于一个恶劣的环境之中，加快轴承的损耗。

5.轴承的精度问题

轴承安装于轴的两端，要求轴两端相互间有较好的同心度与光洁度。如果轴承存在毛刺或弯曲状态，轴承所承受的压力将会长期处于不稳定的状态，承载的负荷也将大大增加。

公司设有物料输送机械研究所和物化研究中心。1969年4月生产出了国内头一台电磁振动给料机，1980年国内率先研制和生产电机振动给料机。公司厂区占地面积28.6万平方米。各种生产设备629台（套），其中金切设备168台（套），检测设备276台（套），其中有先进的远红外电磁线圈真空浸漆和烘干生产线，有国内较大的200t/h给料机试验台及检测装置。公司现有职工1600余人，平均技术等级中级，工程技术人员213人（其中高级职称28人，中级职称125人，初级职称60人）公司固定资产原值8800万元，现净值3348万元。2003年销售收入5860万元，皮带斗式提升机，实现利润总额137万元。

斗式提升机，散装物料提升设备，粮食，煤炭，化工，建材，冶金，矿山等，各行各业全部都会用到，不论是设备更新，还是扩大规模增加新设备，该型设备都是必不可少的，且采购数量都会很多。在提升机这个行业里，斗式提升机批发，其焦点都是聚集在质量和价格上的(每行每业都是这样，高质量，低价格，谁都喜欢)。

很多客户买设备都喜欢这么问“你们的提升机多少钱一米??”嗯??当时把我都问楞了，这提升机还能多少钱一米??这是怎么算的?我这卖设备的都不知道有这种算法，这是设给您报的价格?看来我真的需要请教请教了，或者批量进点货?我在这里就说一下提升机的价格的一般算法。

双板链斗式提升机-兰大通用(在线咨询)-黑龙江斗式提升机由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。双板链斗式提升机-兰大通用(在线咨询)-黑龙江斗式提升机是鹤壁市兰大通用机械有限公司（www.lqtyjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理

。