

## 螺杆式地源热泵机组不加载维修，油压差报警维修

产品名称	螺杆式地源热泵机组不加载维修，油压差报警维修
公司名称	北京恒信制冷设备维修有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	产地:上海
公司地址	北京市通州区宋庄镇邢各庄村南(北京金原伟业投资管理有限责任公司)9幢2层213号
联系电话	13521612162

### 产品详情

复盛螺杆压缩机通常用在中央空调螺杆机组上面，较容易出现的问题是复盛螺杆压缩机不加载故障。下面我公司专业维修技工多年维修经验来说一下复盛螺杆压缩机不加载的原因和维修方法：

- 1、看看机器风冷还是水冷的，如果是水冷的，把冷却水量先关小一些。低压异常，一般是缺氟，（有漏氟的地方），但有时尤其冬天，不缺氟也报低压异常。压缩机启动时，瞬间有个联通阀（高低压之间）导通；循环起来后，自动关闭。
- 2、如果压力正常的情况下排气温度依然低，用红外探温仪测试一下电机吸气温度，如果吸气温度很低，可视为吸气带液，造成排气温度低。
- 3、看看冷冻机油在压缩机75%运行时油的颜色，如果是有白色颗粒状物质说明油液分离不好，可以将油加热器打开，并串上温控器来提高油温。注：这种现象容易出现停机奔油现象！
- 4、螺杆间隙调整不合适，造成排气温度上不去。
- 5、冷冻机油粘稠度太低，螺杆压缩机时难形成油膜。

除此之外我公司对中央空调维修保养、二手复盛压缩机销售为一体的系统服务综合性企业。目前，在北方地区已成为规模庞大、技术力量成熟、人员素质专业、服务优质的制冷螺杆压缩机空调维修服务公司。