

CCD尺寸机螺丝机订制 CCD尺寸机螺丝机 泰研

产品名称	CCD尺寸机螺丝机订制 CCD尺寸机螺丝机 泰研
公司名称	东莞市泰研自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横坑社区横东二路8号
联系电话	18948615913

产品详情

焊锡机使用中的安全注意事项

焊锡机装有大尺寸透明窗，可观察整个焊接工艺过程，对产品研发，工艺曲线优化具有非常重要的作用。温度控制采用高精度直觉智能控制仪，可编程完美曲线控制，控温准确，参数设置简便，易操作。可完成CHIP、SOP、PLCC、QFP、BGA等所有封装形式的单、双面PCB板焊接。工作效率极高，一台焊机加一个丝印台和两名工人一天就可完成大尺寸的PCB板近100块，小尺寸可达数千块。焊锡机改变了焊机只能依靠自然冷却或拽出PCB板于焊机外进行冷却的做法，使回流焊工艺曲线更完美，避免了表面贴装器件损伤及焊接移位问题。接下来我们来了解下焊锡机的相关知识。

焊锡机使用中的安全注意事项:

1、请注意以下警示标签:

- a. 机器工作时人手勿入，机器处于运动中时，随时可能危及人身安全，身体部位请与运动部件保持相应距离。
- b. 烙铁头工作时温度一般在300 以上，可对人体造成伤害，身体部位应避免触碰。

2、焊锡过程中产生的锡珠有可能进入机器内部引起电气线路短路，应及时清理和做好相应的防范措施;

焊锡机运输中的安全注意事项:

为确保运输过程中机器免受损坏焊锡机，请遵守以下事项：

- 1、活动部件请紧固好，防止运输过程中晃动;
- 2、示教控制器应单独包装，以防损坏;
- 3、长途运输前，焊锡机机器人应装入专用的包装木箱内，焊锡机器底板用螺栓紧固在木箱底板上，木箱内装填适当的柔性填充物，木箱外除用铁钉固定外，还应用金属包装带捆扎好;
- 4、木箱的正面或侧面应喷涂“向上”、“防潮”、“小心轻放”等标识。

如何才能挑选到好的自动焊锡机厂家

看您接触的这个公司的人员的专业知识，不管是销售还是工程售后，看这些人的专业素养，是不是很了解自动焊锡机各方面的知识。

要看自动焊锡机厂家的研发实力，可以从公司的结构来观察，是否都有机械工程师、电子工程师、软件工程师等相关人员。

自动焊锡机器人的烙铁组也是选机器的重点，看看烙铁头与送锡器之间是否有定位，更换烙铁头是否会移位，与原来的点对不上，机器的稳定性，原材料是否为品牌，工程师的技术，外观是否漂亮等方面，都可以在试机的过程中慢慢考究。

总之，购买自动焊锡机时，综合考虑以上几个层面，我相信您还是能选购到满意优质的自动焊锡机的。

自动焊锡机三度空间调节，使烙铁/UL焊台及焊锡咀和锡线均不需经作业员之手，它完全代替了您的双手，手臂可以调整至您想要的任意焊接之位。

自动焊锡机主要是替代重复性的简单的手工焊接动作。优势是焊点一致性好，品质稳定。针对某些产品效率会有显著提高。下面我们来详细的了解下其核心结构组成部分。

自动焊锡机的控制系统是重要的组成部分，可对各种工件进行高速拖焊，点焊，斜线焊接;有阵列复制，参数复制功能;可在程式中间插入清洗步骤，并可设定跳过，下压等步骤;独有的Model实名PN#存储和设定功能。

自动送锡控制系统：

机器之间通讯，程式拷贝功能，大量节省手动做程式的时间;程式单个校正，整体校正功能，可对原点及工件偏移快速校正;单步，及AB自动定位功能，极大地方便程式的制作，确认及假焊修复等;具备插入，删除功能，方便快速修改及制作程;全中文界面，动态显示运行坐标，直观可见的参数单位。这些功能支持自动焊锡机正常运行。

自动恒温控制系统：

采用手动数字式温度设定一目了然，自动恒温控制方式。高度可靠的金属防静电模式设计，焊接敏感组件更安全。轻巧灵活，不占空间，温度，送锡速度，锡点大小可调。操控容易新手二小时熟练，可节省5

0%人力。

通过上述的介绍，我们可以知道自动焊锡机是由自动焊锡机的控制系统、自动送锡控制系统及自动恒温控制系统三大核心部分组成。