

OTC机器人内置焊枪电缆线L-10638

| | |
|------|---|
| 产品名称 | OTC机器人内置焊枪电缆线L-10638 |
| 公司名称 | 苏州新和川机器人自动化有限公司 |
| 价格 | 3900.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:OTC 型号:L-10638 用于机型:AII-B4 FD-B4 |
| 公司地址 | 昆山市玉山镇城北花园路432号 |
| 联系电话 | 13776302985 18361983965 |

产品详情

苏州新和川机器人自动化有限公司

专注行业十五年

1、OTC欧地希机器人代理商

2、安川YASKAWA机器人授权代理商

主要经营 OTC欧地希、安川YASKAWA机器人、焊接机配件保养，维修等业务。

【产品名称】OTC机器人上使用的焊枪电缆线 也称一线式铜轴电缆线 焊枪总成

【产品品牌】日本欧地希OTC

【商品包装】1 EA/套

【应用说明】AII-B4/FD-B4机器人 长度0.8米

【产品型号】L-10638

【安装部位】机械臂上端 从送丝机到焊枪防撞传感器SSB的上段

【OTC机器人焊枪电缆线使用寿命】2-3年 50万次左右

【OTC机器人焊枪电缆线】也称一线式铜轴电缆线

【L-10638焊枪电缆线】其中L-10638是OTC机器人的订货编号，用于FD-B4和AII-B4机器人上

【OTC机器人焊枪电缆线分类】有L-10621 L-10638 L-10641 L-10624等具体机器人型号不一样，铜轴电缆线的型号也不一样，区别是长度和接到防撞传感器一端的不一样。

【OTC机器人焊枪电缆线】也称焊枪总成，有没有国产替代品，有的。

【OTC机器人焊枪电缆线破损】有何影响 导电性变差 送丝不良、气体保护不好等。

【如何更换和安装OTC机器人铜轴电缆线】购买后电话技术指导。

【OTC机器人焊枪电缆线】有时log也会打RT3500H V38

【OTC焊枪电缆线防撞传感器电缆线】也是L-10638电缆线中的一个部分。这个也是极易损坏的部分。建议每两年更换一条。

【OTC机器人前内送丝管】型号为L6611D02、U4170H02 这个也需要定期清理或更换。

【OTC机器人焊枪电缆线破损引起的故障】很多，别小看这条线，比方说E-210、A5016起弧瞬间电弧消失、机器人突然停止行走等，都是与这条线破损有关系。

- 1、 我公司每个月*后一周为活动促销周，单次保养5台机器人以上，赠送焊枪电缆线一条。
- 2、 购买OTC机器人焊枪电缆线赠送机器人保养服务卡5张。
- 3、 同一客户一年内累计采购我公司配件达1万元的，赠送价值1000元配件。
- 4、 收藏我公司网址、添加微信号的 免费提供技术支持。
- 5、 我公司同时提供购买机器人+保险服务，损坏配件5年内免费更换。
- 6、 我公司提供配件应急服务 细则 打电话咨询我公司服务部。
- 7、 我公司为了更好的提供增值服务，凡在我公司购买机器人的用户免费提供终身技术服务。
- 8、 推荐其他客户到我公司采购配件的，免费赠送电影票一张。
- 9、 我公司可签订机器人年保服务。细则可以电话咨询。
- 10、 苏州新和川机器人自动化有限公司 OTC机器人集成服务商，我们热爱我们的公司，热爱机器人自动化这个行业，我们也愿意分享我们的经验给广大用户，我们承诺在任何时候对任何一家客户，我们都不多赚一分钱，只赚合理的辛苦钱。不赚快钱，和我们合作，我能给您更多的是靠谱。做一次生意，交一辈子朋友，不是口号，更是一种人生处世哲学。
- 11、 期待每一位浏览我们网页的用户，我们都可以做成生意，做成朋友。

12、每一个产品描述，都是不一样的，不是标准文本，而是我们的内心心声与独白。自己用心写出来的，有些经验是总结出来的。还有更多没有展现出来。有机会和大家一起分享。

我公司不只是单纯的机器人部品配件销售，同时我公司提供OTC机器人、OTC焊机、安川机器人及安川机器人焊接电源维修等技术服务。欢迎广大客户来电咨询交流。