

海泰克触摸屏出现触摸死机故障维修

产品名称	海泰克触摸屏出现触摸死机故障维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	147.00/台
规格参数	HITECH:4.7寸 PWS600:5.7寸 中国:10.4寸
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

海泰克触摸屏出现触摸死机故障维修

海泰克触摸屏维修：

我们是国内较早从事触摸屏的维修公司,根据我们多年维修触摸屏判断,触摸屏故障原因有:不能正常开机,开机花屏,开机白屏,开机黑屏,开机不能触摸,触摸反应慢,开机无反应触摸屏,开机触摸无效,开机触摸不灵敏,进入菜单后死机等等。

人机界面的触摸部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,表面声波触摸屏安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。表面声波人机界面这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于其它人机界面技术是没有任何贴膜。我们公司目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备,具有丰富的维修技术和经验。专业维修的品牌包括:普洛菲斯,白光,三菱,西门子,欧姆龙,富士,台达,海泰克,PATLITE,DIGITAL,GP,HITECH,OMRON,FUJI,TE,HAKKO,欧陆,Pro-face, TOP,ELO等等。同时公司具有多种型号配件,能快速维修大液晶显示屏,大显示屏。保证不二次损坏机器,不收取任何检测费用。

东莞市腾川自动化维修触摸屏维修常见故障：

维修触摸屏（人机界面）死机及开机无显示和开机掉电等故障；

解决触摸屏（人机界面）使用中出现的黑屏、花屏；修复键盘、LCD显示屏等；

不开机解密；彻底修复各类机器故障报错等等；

可修复触摸屏常见故障：黑屏、蓝屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应。

海泰克触摸屏维修PWS5610S系列 PWS5610S-S、PWS5610T-S 海泰克触摸屏维修PWS6000系列 PWS6300S-S、PWS500S、PWS6310S-S、PWS6400S-S PWS6500S-S、PWS700T、PWS6560S-S、PWS700X

PWS5600S-S、 PWS6600S-S、 PWS5600T-S、 PWS6600C-S/C-P PWS6600S-N、 PWS6600C-S、 PWS1711/1760-CTN、 PWS6600C-P PWS6600S-S、 PWS1711/1760-STN、 PWS6600S-P、 PWS1760-STNR PWS1760-CTNR、 PWS6600C-N、 PWS6600T-S、 PWS6600T-P PWS6600T-N、 PWS6620S-P、 PWS6620S-N、 PWS6620T-P PWS6620T-N、 PWS6700T-P、 PWS6700T-N、 PWS6800C-P PWS6800C-N、 PWS6A00F-P、 PWS3261-FSTN、 PWS6A00T-P PWS3261-TFT、 PWS6A00T-N