

富士触摸屏电源故障、主板问题、系统问题修理

产品名称	富士触摸屏电源故障、主板问题、系统问题修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	136.00/台
规格参数	富士:UG53OH-US4 UG53OH:UG53OH-UH4 中国:UG430H-SS1
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

富士触摸屏显示问题维修，富士触摸屏上电黑屏维修

富士触摸屏维修常见故障： 维修触摸屏（人机界面）死机及开机无显示和开机掉电等故障；
解决触摸屏（人机界面）使用中出现的黑屏、花屏；修复键盘、LCD显示屏等；

东莞市腾川自动化可修复富士触摸屏常见故障：黑屏、蓝屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应。

富士触摸屏维修经验总结：用手触摸屏幕，蜂鸣器有响应，说明程序运行正常。量高压条12VDC电压正常，控制电压ENABLE低有效为低电平正常。说明故障在高压发生电路或灯管已经损坏。拆开发现灯管一头已经发黑，更换灯管后仍然无光，检查高压变压器也已损坏。市面上无此高压变压器，于是买一个LCD的带两管的高压条，接好线后固定，通电正常，故障排除。

触摸屏手写无效，键盘正常，指点杆鼠标失效，外接USB鼠标可正常使用

修复过程：按以往的维修经验，可以判定触摸镜片没有问题，是指点杆损毁。在更换指点杆后以上问题可以马上解决，因为指点杆容易损坏。富士通大多系列的触摸屏遇到上述问题时，可以更换指点杆来修复故障。

富士触摸屏维修型号：UG53OH-US4，UG53OH-VS1，UG53OH-UH4，UG53OH-VH1、UG530H-VS4、UG520H-VC1，UG430H-SS1、UG430H-SS4、UG430H-TH1、UG430H-TH4、UG430H-

TS1 , UG430H-TS4、 UG430H-VH1、 UG430H-VH4、 UG430H-VS1、 UG430H-VS4 , UG420H-TC1、 UG420H-SC1 , UG330H-SC4 , UG330H-VS4 , UG330H-SS4、 UG330H-VH4、 UG320H-SC4 , UG221H-TC4 , UG221H- 威仑触摸屏维修型号 :

MT506L、 MT506S、 MT508S、 MT510L、 MT510T、 MT5-PC、 MT5-S7、 MT5-CQM、 MT5-FP
MT5-FX、 MT5-ANS、 MT506LV45、 MT506SV45、 MT508SV4、 MT509MV4、 MT510LV4 MT510TV4、
MT506TV45、 MT506SE45、 MT506TE45、 MT508SE4、 MT510TE4