

郑州市建设路专业上门复印机维修

产品名称	郑州市建设路专业上门复印机维修
公司名称	郑东新区白沙镇诚信电脑维修店
价格	22.00/33
规格参数	打印机维修:打印机加粉 复印机维修:复印机加粉 打印机租赁:打印机销售
公司地址	郑东新区白沙镇白沙村通路北段
联系电话	15138276513

产品详情

打印机、复印机、一体机;一、针式打印机:第二、常见“共性”故障的检修 由于复印机的种类和型号繁多,各制造厂生产的复印机各不相同,即使是同一个生产厂家生产的不同型号复印机也不完全一样。因而在使用中所出现的故障现象还是有一些差别,这里仅对共性的、一般常见的故障及其成因和排除方法加以介绍。本文中所列举的故障,对于各种复印机并非一律如此,即使同一故障在不同的类型的机器中,其成因可能并不相同。因此,这里更重要的是提供方法和思路。(有些故障只要找到成因即知排除方法,因此这些故障的排除方法就不再赘述。) 一、影响复印件质量故障的原因与排除

复印件质量不好是复印机最常出现的故障,此种故障可占总故障率的60%以上,以下是具体故障的检修与排除。(一)、复印机复印出的复印件全黑 经过复印后,复印件上全黑没有图像
故障原因与排除方法: 1. 曝光灯管损坏。首先观察曝光灯是否发光,不发光时可检查灯脚接触是否良好。是否为曝光灯管损坏、断线或灯脚与灯座接触不良等原因。 2. 曝光灯控制电路故障。曝光灯控制电路出现故障,检查各处电压是否正常,无电压时应检查控制曝光灯的电路是否有故障,必要时更换此电路板。 3. 光学系统故障。复印机的光学系统被异物遮住,使曝光灯发出的光线无法到达感光鼓表面。清除异物。反光镜太脏或损坏,以及反光角度改变,光线偏高,无法使感光鼓曝光,清洁或更换反光镜,调整反光角度。