

海泰克触摸屏反复重启，伴随死机、花屏维修

产品名称	海泰克触摸屏反复重启，伴随死机、花屏维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	201.00/台
规格参数	HITECH:PWS6600S-S PWS660:PWS6800C-P 中国:PWS6600C-N
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

海泰克触摸屏反复重启，伴随死机、花屏维修

HITECH海泰克触摸屏维修常见故障：上电无显示，运行报警，触控板破裂，触摸玻璃，无法与电脑通讯，触摸无反应，上电黑屏，上电白屏等故障。

PWS6000（新） PWS6600S-S/PWS6600S-P \PWS6600C-S/PWS6600C-P\PWS6800C-N、PWS6800C-P
7.5寸256色彩色;PWS6A00T-N、PWS6A00T-P PWS500 系列 3寸单色/黄绿色 16个按键开关

PWS700 系列 PWS700T为4.7寸4灰度触摸屏PWS1711 系列
PWS1711-STN为5.7寸4灰度触摸屏；PWS1711-CTN\PWS1760系列
PWS1760-STN为5.7寸16灰度触摸屏；PWS1760-CTN为5.7寸256色彩色触摸屏

PWS3260系列 PWS3261-FTN/PWS6A00T\PWS6A00T-P、PWS6A00T-S、PWS6800C-、PWS6700T-P
、PWS6700T-N、PWS6800C-N、PWS6800C-P、PWS6600C-N、PWS6600C-P、PWS6600C-
S、PWS6600S-N、PWS6600S-、PWS6600S-S、PWS6600T-S、PWS6600T-P、PWS6620S-N、PWS6620T-P
、PWS6620T-N、PWS6600T-N、PWS6620S-P、PWS-1711-CTN（16彩色）
、PWS-1711-STN（蓝色4灰阶）、PWS-700T-STN、PWS-700X-STN（蓝色4灰阶）（键盘;PWW-700X-
CK1）、PWS-500

DELTA台达触摸屏维修售后中心范围
2、专业维修各国品牌触摸屏显示器；

常见故障现象：

- 1、专业维修各种品牌触摸屏；
- 3、专业维修各种触摸查询一体机；

4、专业维修各国品牌触摸屏电脑；5、专业维修工业电路板、工业触摸产品；上电花屏、白屏、黑屏、蓝屏，不正常开机，不能触摸、触摸不准，按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应或损坏，电源板、高压板故障，液晶屏、主板坏等等

台达DOP-A触摸屏维修、DOP-A80THTD1维修、DOP-A75CSTD维修、DOP-A57GSTD维修、DOP-A57BSTD维修、DOP-A10THTD1维修、DOP-A80THTD1维修、DOP-A10TCTD维修、DOP-A57CSTD维修、DOP-A57BSTD维修、台达A75CSTD维修、台达A80THTD1维修、台达A57GSTD维修、台达A57BSTD维修、台达A10THTD1维修、台达A80THTD1维修、台达A10TCTD维修、台达A57CSTD维修、台达A57BSTD维修

触摸屏根据所用的介质以及工作原理，可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式、光学等多种

欧姆龙触摸屏通讯不上维修NT31C-ST141-V2工作原理：工业触摸屏在四边均镀上狭长的电极，在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时，因为人体电场，手指与导体层间会形成一个耦合电容，四边电极发出的电流会流向触点，而电流强弱与手指到电极的间隔成正比，位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱，正确算出触摸点的位置。

欧姆龙触摸屏通讯不上维修NT31C-ST141-V2过程中，需要注意主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整，例如某些网卡安装后默认的IRQ为3，与COM2的IRQ冲突，此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ，可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容，此时应该更换主机或主机板。

触摸屏控制系统在使用较长一段时间（3年左右），发现触摸屏有些区域不能触摸，或是触摸没反应，一般是触摸镜片损坏坏了，这时候更换触摸镜片即可正常使用。

S-LED（单色）、PWS-520S-LED（单色）