

东莞三菱触摸屏死机及开机无显示问题修理

产品名称	东莞三菱触摸屏死机及开机无显示问题修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	136.00/台
规格参数	三菱:A953GOT-LBD A950GO:A960GOT-EBD 中国:A950GOT-SBD
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

东莞三菱触摸屏死机及开机无显示问题修理

东莞市腾川自动化可三菱触摸屏维修不可正常开机、黑屏、花屏、白屏、无输出、数值不准确、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应,不能触摸触摸反应慢解密编程等等,特别是对富士触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏。

常维修的品牌有:FUJI富士,三菱,普洛菲斯,白光,欧姆龙,发那科,海泰克,威伦,西门子,基恩士,台达,各种品牌注塑机工控电脑,触摸屏,液晶显示屏等等。

触摸屏维修故障总结：上电无反应 主板逆变器部分损坏

上电烧保险 逆变器烧坏 三极管D667击穿

上电蓝屏，通电十分钟后屏幕变为蓝屏 主板CPU坏 主板LCD负压太低，LCD负压为0，主板故障

屏幕偏黑 对比度问题通讯时有时无 通讯电缆接触不良造成通讯不良

触摸失灵，有时白屏 触摸面板故障黑屏，死屏 逆变器烧坏

上电即烧保险，主板故障液晶故障，主板亦烧损主板电源部分损坏主板故障，出现大电流烧损背光灯不亮
主板逆变器故障逆变器受保护引起上电黑屏液晶故障，触摸面板损坏

触控正常，主板程序无反应

主板故障，更换主板触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够

触摸电阻异常银浆线电阻无穷大更换触摸面板客户程序问题

电源烧损

电源三极管被大电流击穿更换主板，主板液晶元件均被严重腐蚀，上电无任何显示客户环境恶劣造成
文本元件损坏，PWR灯不亮，其他一切正常

重新接好PWR灯信号线OK