

# 南方南元亚龙利欧不锈钢立式多级离心泵山东日照东港岚山五莲莒县

产品名称	南方南元亚龙利欧不锈钢立式多级离心泵山东日照东港岚山五莲莒县
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	888.00/台
规格参数	物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

## 产品详情

### 四、水泵出现的故障、原因及解决方法

#### 1.故障:水泵不吸水,压力表剧烈跳动。

原因:灌注的引水不够。泵内积有空气。吸水管和表管漏气。

解决方法:灌足引水。检查管路,排除漏气现象。

#### 2.故障:真空表指示高度真空,泵仍不吸水。

原因:底阀没打开或严重堵塞。吸水管阻力大。吸上高度过高。

解决方法:检查底阀活门灵活性,除掉堵塞物。尽量使吸水管路简单。降低吸水高度。

#### 3.故障:出口压力表指示有压力,泵出水很少或不出水。

原因:出水管阻力大。转向不对。叶轮堵塞。转速不够。

解决方法:降低管阻。检查电机转向。除去叶轮堵塞物。增加转速。

#### 4.故障:流量低于设计流量。

原因:自吸排污泵的叶轮堵塞。密封环间隙磨损过大。转速不够。

解决方法:除去堵塞物。更换密封环。增加转速至铭牌上的规定值。

5.故障: 离心泵消耗功率过大。

原因: 填料压得过紧, 填料室发热。叶轮磨损。泵供水量过大。

解决方法: 放松填料压盖。更换叶轮。关小闸阀, 减小流量。

6.故障: 离心泵内声音反常, 泵不出水。

原因: 吸水管阻力过大。吸水高度过大。有空气进入吸水管。汲送液体的温度过高。

解决方法: 检查吸水管有无堵塞。清理底阀, 降低液体温度或降低吸水高度。

7.故障: 水泵振动

原因: 泵轴与电机轴不同心。叶轮不平衡。轴承间隙过大。