

# 无纺布袋 重庆亿伦无纺布袋 无纺布袋厂家

产品名称	无纺布袋 重庆亿伦无纺布袋 无纺布袋厂家
公司名称	重庆亿伦三梓新包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡壹本科工城C区6栋
联系电话	13220282888

## 产品详情

?为什么无纺布袋会流挂?

为什么无纺布袋会流挂?

无纺布袋流挂主要原因：喷嘴距被涂面太近;喷嘴移动速度太慢3.喷涂环境通风不良;喷涂时各色层间闪干时间不足;被涂面污染。预防措施：采用正确喷涂距离(15cm ~ 25cm);保持喷嘴移动速度(30cm/s ~ 60cm/s);保持环境通风良好;视气温高低设定相应色层闪干时间(3min ~ 10min);喷墨前请确保被涂面的完全清洁。

怎样补救?

补救方法：轻微流挂待墨膜彻底干固(定温16h熟化期)后用P1500以上砂纸打磨整平后打蜡抛光或涂布上光油即可;严重流挂待其充分干燥后以P800以上砂纸打磨平整后重喷，通常将喷涂距加长。

腹膜袋为什么起皱?

起皱、翘边翘角主要原因：墨膜层喷涂过厚;自干条件不良(如低温、高温天气或通风过度);喷涂环境空气受污染或通风透气不良;该墨体系里交联剂过量或着色料过少。预防措施：避免喷涂过厚墨膜层;保证喷墨环境的空气清新和有正常的温、湿度;控制着色料的比表面积，适度减少交联剂。

## 无纺布纺织工业的发展前景

无纺布纺织工业的发展

截止1998年，全世界的无纺布消费量已达到240万吨。

在1970年时，其消费量仅为40万吨，而到2007年，其消费量有望达到400万吨。无纺布的生产商主要集中在美国（占全世界的41%），西欧占30%，无纺布袋生产厂家，日本占8%，中国的产量仅占全世界的3.5

%，其消耗量却为全世界的17.5%。

人造纤维仍支配着无纺布的生产，而且在2007年以前，定做无纺布袋，这种情形不会有大的改变。

全世界范围内用于无纺布生产的纤维中有63%为聚，无纺布袋，23%为聚酯，8%为粘胶，2%为纤维，1.5%为聚酰胺，剩余的3%为其他纤维。

无纺布在卫生吸收材料、用、交通工具用、制鞋用纺织材料上的应用量有明显增长。

其特点是印刷精美，全程采用机器出产，出产周期短。预防措施：避免喷涂过厚墨膜层;保证喷墨环境的空气清新和有正常的温、湿度;控制着色料的比表面积，适度减少交联剂。

怎样补救?

起皱、翘边翘角主要原因：墨膜层喷涂过厚;自干前提不良(如低温、高温天色或透风过度);喷涂环境空气受污染或透风透气不良;该墨体系里交联剂过量或着色料过少。另外产品具有的防水机能，无纺布袋厂家，成品的耐用性也较其它工艺出产的无纺布袋好。

补救方法：无纺布环保袋稍微或稍微翘边翘角的一定要待墨膜彻干后打磨平整或用醇水清洗干净后重喷;重起皱或重翘边翘角的需要彻底用醇水混合溶剂清洗后，再重新喷涂，也可在该墨体系里加入色浆或308流平剂拯救之。环保购物袋凹版印刷用这种方法加工的成品通常叫复膜无纺布袋

无纺布袋-重庆亿伦无纺布袋-无纺布袋厂家由重庆亿伦三梓新包装有限公司提供。重庆亿伦三梓新包装有限公司(www.tz1288.com)是从事“塑料,布料,纸类,皮类包装制品,纸制品,箱包,包装材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李信德

。