

# 光宇蓄电池GFM-800光伏发电

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 光宇蓄电池GFM-800光伏发电               |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司销售部                |
| 价格   | .00/只                          |
| 规格参数 | 品牌:光宇蓄电池<br>尺寸规格:见详情<br>产地:哈尔滨 |
| 公司地址 | 北京昌平                           |
| 联系电话 | 18053081797 18053081797        |

## 产品详情

光宇蓄电池GFM-800光伏发电

光宇电池的自放电现象及解决方法

故障现象：光宇电池放置几天后，在无负荷的情况下，储电量会下降，甚至会无电。

主要原因：电解液中含杂质过多（如铜、铁等）、电解液相对密度偏高或蓄电池外部不清洁，如盖上洒有电解液，使正、负极柱

故障现象：光宇电池放置几天后，在无负荷的情况下，储电量会下降，甚至会无电。

主要原因：电解液中含杂质过多（如铜、铁等）、电解液相对密度偏高或蓄电池外部不清洁，如盖上洒有电解液，使正、负极柱间产生漏电，均会引起蓄电池自行放电。

故障排除：配制电解液时必须用光宇电池专用硫酸和蒸馏水，绝对不可用工业硫酸或自来水;配制电解液用的器皿必须是耐酸材料，配制好的电解液必须保管好，严防脏物掉入;光宇蓄电池加液孔盖要盖严，以免杂质掉入;将蓄电池盖上的酸泥等脏物用清水冲洗干净，并保持干燥。

自行放电严重的光宇电池，可将它完全放电或过度放电，使极板上的杂质进入电解液后，将电解液全部倒出，用蒸馏水注入蓄电池内，清洗多次，最后再加入新的电解液，重新充电。

自放电不可避免，所以我们购买了光宇电池要及时的对光宇电池进行安装，只有这样我们才能更好的使用的光宇蓄电池！