

常州欧陆590C机器报脉冲封锁故障维修

产品名称	常州欧陆590C机器报脉冲封锁故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:电源板坏维修 590C:励磁板坏维修 德国:主板坏维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

常州欧陆590C机器报脉冲封锁故障维修

我们最早遇到这种问题是在重庆江北化肥厂下属岁安包装制品有限公司里，他们生产编织袋的机器主辊上用了一台欧陆590C型直流调速器，最终分析原因可能是电磁波干扰，故障无规律间断出现，最终更换全新调速器一台才解决问题。也就是说造成脉冲丢失MISSINGFULSE这个故障的原因并非像说明书中说的那么简单，具体还是要靠现场测量和分析，具体问题具体对待。

(MISSINGPULSE)

MENULEVEL PASSWORD ENTERPASSWORD OX0000 OX1311

(主菜单)(通行码)(进入通行码)

E

MENULEVEL SYSTEM RESERVED

(主菜单)(系统)(保留菜单)

FACTORYUSEONLY

DONOTALTER！！

SYSHEALTHINHIBIT

OX000

E

OX0002(丢失脉冲禁止)

MENULEVEL PARAMETERSAV(参数保存)

UPTOACTION

欧陆590系列常见报警:

上海欧陆590P欧陆590C故障报警OVERSPEED 维修

欧陆590P故障报警FIELD OVER I (励磁过流) 维修

欧陆590P故障报警SPEED FEEDACK (速度反馈故障) 维修

欧陆590P故障报警FIELD FAILED (励磁故障) 维修

欧陆590P故障报警3 PHASE FAILED (3相故障) 维修

欧陆590P故障报警OVER I TRIP (电机电枢过流) 维修