

消防检测 河北建筑消防中心

产品名称	消防检测 河北建筑消防中心
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

我国古建筑多采用木材建造，历经风吹雨淋，建筑内部腐蚀、疏松，极易燃烧。必须有针对性地做好防火工作，做到组织落实、制度严密、措施得法、施救有效。

要定期组织管理人员参加消防教育和培训，提高消防安全意识和扑救初起火灾的能力。

古建筑单位应严格贯彻有关规定，成立防火安全领导小组，建立和完善防火灭火预案，加强巡视力度，石家庄消防检测，逐级落实防火安全责任制。

加强消防设施建设，河北消防检测，配备灭火器材和专用报警通讯设备，在明显处悬挂警示牌，并在建筑内安装监控器和烟雾报警器，指定专人24小时值班。

设置焚香炉，做到专人看管，人离火熄。禁止将明火引入殿内，消防检测，烧香点蜡必须在殿外进行。禁止游客在古建筑内吸烟。

电线必须穿管敷设，凡用电照明的，均应在室外安装开关箱，做到人离电断。照明设施应远离可燃、易燃物质。

古建筑应设有防雷设施，雷雨季节到来之前，要进行一次细致检查，防止锈蚀或损伤。

如单位发生了火灾，在及时报警和组织扑救的同时，应积极配合消防队灭火。如已将初起火灾扑灭，应注意保护现场，以便公安部门或本单位保卫部门调查火灾原因和损失。如火势已扩大，在场群众已无力将火扑灭时，要采取措施制止火势蔓延。要主动配合消防队灭火，在消防队可能驶来的方向派人守候迎接，开道引路；其次，消防人员到场后，要及时向他们介绍火场情况，另外还要维持好火场秩序，禁止无关人员入内，以便消防人员灭火。

1.地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用A级装修材料，消防检测

, 其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

2.建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩, 消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

3.建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口, 并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求做改动时, 应符合国家有关消防规范和法规的规定。

消防检测-河北建筑消防中心(查看)由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心(www.hbjzxf.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司(www.hbjzxf.com) 还是从事消防维保, 消防检测, 消防评估的服务商, 欢迎来电咨询。

。