

西门子触摸屏MP377-19寸花屏维修

产品名称	西门子触摸屏MP377-19寸花屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	西门子:触摸偏移 MP377:触摸死机 德国:触摸无反应
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子触摸屏MP377-19寸花屏维修, 西门子mp377系列触摸屏花屏维修 上海一擎电气有限公司

西门子mp377触摸屏坏维修 维修西门子377 触摸屏 西门子377触摸屏程序不能下载维修

西门子触摸屏花屏维修 触摸屏暗屏维修 触摸屏通讯故障维修 触摸屏死机维修 触摸失灵 不能触摸

触摸板坏 触摸板碎维修 上海触摸屏维修 苏州触摸屏维修 广州触摸屏维修 山东触摸屏维修

浙江触摸屏维修 安徽触摸屏维修 河北触摸屏维修 西门子触摸屏维修

人机界面常见的故障有：上电黑屏、

花屏、暗屏、蓝屏、白屏、闪屏、碎屏，无背光、背光暗、对比度低、有背光无字符，上电无反应、上

电烧保险，不能正常开机、进入不了系统，触摸无反应、触摸响应慢、触摸偏移、触摸死机、

按键故障，内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败，电源板故障、高压板故障、主板坏等。

如在使用触摸屏遇到这些情况：1) 故障一：触摸偏差 现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。原因2：表面声波触摸屏四

周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。解决2：清洁

触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。(2)

故障二：触摸无反应 现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障； 触摸屏控制卡发生故障； 触摸屏信号线发生故障；

计算机主机的串口发生故障； 计算机的操作系统发生故障； 触摸屏驱动程序安装错误。山西德国

触摸屏西门子MP377花屏维修专业，西门子MP377触摸屏常见故障:黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应

慢、错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信，德国工业触摸屏MP377死机

西门子触摸屏维修 西门子触摸屏白屏维修 西门子触摸屏黑屏维修 西门子触摸屏花屏维修

西门子触摸屏进不了系统维修 西门子触摸屏不显示维修 西门子触摸屏死机维修

西门子触摸屏通讯连不上维修 西门子触摸屏显示#####维修 西门子触摸屏灯光暗维修

西门子触摸屏触摸偏移维修 西门子触摸屏显示一半维修 西门子触摸屏按键失灵维修

西门子触摸屏按键无反应维修 西门子触摸屏显示看不清楚维修 西门子MP277B8寸keyV2按键屏维修

西门子MP277B10寸keyV2按键屏维修 西门子MP2778寸THOUCHV2触摸屏维修

西门子M37015寸TOUCH触摸屏维修 西门子MP37712寸THOUCH触摸屏维修
西门子MP27710寸key按键屏维修 西门子MP37712寸key按键屏维修
西门子MP37715寸THOUCH触摸屏维修 西门子MP37719寸THOUCH触摸屏维修
西门子MP37715寸THOUCHDaylight触摸屏维修，西门子触摸屏MP377-19寸花屏维修