友联蓄电池VT1220 UPS专用蓄电池

产品名称	友联蓄电池VT1220 UPS专用蓄电池
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	友联蓄电池:UPS专用蓄电池 12V20A:VT1220 广东:现货
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

产品详情

运行时, 蓄电池单体电池电压不应低于2.20V, 如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电 。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。 蓄电池循环使用时,在放 电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只, zui大电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述zui大电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均 电压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。电 池循环使用时充电完全的标志:在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以 在以下两条中任选一条作为判断依据: 充电时间18~24小时(非深放电时间可短)。 充电末期连续三小时充电电流值不变化。 恒压2.35~2.45V充电的电压值,是环境温度为 25 的规定值。当环境温度高于25 时,充电电压要相应降低,防止造成过充电。当环境 温度低于25 时,充电电压应提高,以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1 每个单体增减0.005V。 蓄电池放电后应立即再充电, 若放电后的蓄电池搁置时间太长 ,即使再充电也不能恢复其原容量。 电池使用时,务必拧紧接线端子的螺栓,以免引起 -------蓄电池运行检查和记录 电池投入运行后,应至少每季测量浮充电压和开路 电压一次,并作记录:每个单体电池浮充电压或开路电压值; 蓄电池系统的端电压(总 压); 环境温度。 每年应检查一次连接导线是否有松动和腐蚀污染现象,松动的导线

必须及时拧紧,腐蚀污染的接头应及时作清洁处理。 运行中,如发现以下异常情况,应及时查找故障原因,并更换故障的蓄电池: 电压异常; 物理性损伤(壳、盖有裂纹或

电池液泄漏; 温度异常。

变形):