

烫光机厂 寮步烫光机厂 翔奕机械

产品名称	烫光机厂 寮步烫光机厂 翔奕机械
公司名称	东莞市翔奕机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇民田村新民路
联系电话	13829116879

产品详情

卫生性能；皮革的透气性和吸湿排湿性是其它面料尤其是化学纤维面料的，多功能辊涂机，在自然状态下完全干透的皮革仍含有15%的水份，正常的绒面革载水量达其重量的70%时，其革面仍是干爽的，穿着仍无潮湿感。皮革的透水汽性可达200g/m²hr。而合成革的证品——超细纤维革，仅仅达到10g/m²hr。另外，皮革本身是一种蛋白质纤维三维交织的超大比表面的多孔体。每平方英寸约有100万个微孔，这种结构带来皮革良好的透气性，在1mm柱的压力下每平方米每小时透气量达1000多升。这种宝贵的吸湿排湿性和透气性赋予鞋类和服装难得的穿着舒适性和卫生性。

皮革印花机：不论是简单的块色tu案，还是全彩色tu案或是具有过度色的图案，都能一次性印刷完成，寮步烫光机厂，无需制版、无需晒版和重复套色，烫光机厂，应用领域非常广泛。

转移印花设备：转移印花要一台印纸机和热转印机，国外用薄膜代替纸张，长安烫光机厂，所以一台薄膜印刷机也可以。热转印机就不同于纺织品的了，虎门烫光机厂，它要求压力大，正常工作压力为20~30 kg/cm²，一般用油压。温度要求不高，gao120度，普通80度够了。

辅助设备：辅助设备是皮革印花厂的关键设备，他关系到产品种类，市场分额。

辊涂机洗机操

一：等料回流至辊面上基本无料时将前面生产使用过的洗机料用泵打到辊面进行冲洗。

二：将输送带停止。将料管取下进行循环洗泵和料管。

三：用小杯盛清澈的稀料慢慢倒入两辊之间，间隔松、压刮dao，直到辊面无大量涂料时将辊子速度降低到一米左右拿掉挡料板，皮具烫光机工作原理，另用毛刷刷洗刮dao和辊子端头，皮具烫光机，直到辊面无涂料便松开刮dao（尽量松开间隙）、松开调节辊（尽量松开间隙）然后在人机界面上选择清洗功能。

烫光机厂-寮步烫光机厂-翔奕机械由东莞市翔奕机械制造有限公司提供。“皮革辊涂机印花机,皮革压光机,环保除尘设备,粉尘压缩设备”就选东莞市翔奕机械制造有限公司(www.dgxangyu.com),公司位于:东莞市沙田镇民田村新民路,多年来,翔奕机械坚持为客户提供好的服务,联系人:许宏刚。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。翔奕机械期待成为您的长期合作伙伴!