

# 烫光机厂 道滘烫光机厂 翔奕机械

产品名称	烫光机厂 道滘烫光机厂 翔奕机械
公司名称	东莞市翔奕机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇民田村新民路
联系电话	13829116879

## 产品详情

江苏、浙江、天津、广东、辽宁和河北等地，是国产皮机制造相对会合的地方。前些年，温州地区生产制革呆板配置的险些没有，现在也相继出现了生产企业，而且生长很快，

现在，国产皮机在中国制革市场上的占据率已经高出了60%，从市场需求来看，中国作为制革大国，皮革呆板的市場另有很大潜力，将来20年，另有大生长的机遇，虽然皮机行业在渐渐举行产品升级，但从整个环境看，中堂烫光机厂，紧张还是停顿在革新方面，如，有的配置加装个环保装置、过滤装置，有的控制要领变动个模式等，大的技能突破还比力少。

GJGT系列滚油，滚蜡机关键词：皮具，皮带，鞋厂专用辊涂机，滚油滚蜡机，工厂专用碎皮烫光机，油蜡滚涂机

若电网波动经常超出要求的范围，或噪声较大，则应配置一台1.5KW计算机专用抗干扰交流稳压电源供电。

由于控制系统经常工作于震动环境，烫光机厂，应定期检查各紧固件、电路接插件、接地螺栓等保持其连接牢靠。保持系统的清洁，定期除尘。

不允许将数控系统内部使用的交流/直流电源连接到其他用电器。

控制柜应可靠接地，接地电阻  $< 4 \Omega$ 。

1-2个月对工控机的防尘罩进行清理、除尘，望牛墩烫光机厂，操作前必须切断电源。

1-2个月对电气箱、控制柜内的元器件及外壳进行除尘清扫，操作前必须切断电源

皮具，碎皮烫光机，皮带，道滘烫光机厂，碎皮烫光机制作，鞋厂专用辊涂机，滚油滚蜡机，油蜡滚涂

机

## 辊涂机操作

一：检查辊面（胶辊、钢辊）、刮dao、输送带、供料泵、料槽的清洁情况，如有不净必须处理，严重的必须更换。

二：通电通气开空机查看有无异震异响，如有请找设备人员。

三：调校调节钢辊的给料间隙、过板间隙。

四：安装挡料板。

五：上料、调整刮dao（刮dao在能够刮料干净的前提下尽可能的压轻）。调整各线速度（包括进出板输送机）。

六：过小板测用量、微调。

七：查看板面效果，皮革烫平机，微调涂布辊升降距离至无空头空尾即可。

八：每过五十张测一次用量。

九：供料管出料口，当辊子在上位时在不接触液面的情况下尽可能的低。供料量在确保不掉料的情况下尽可能的小。料口应垂直于两辊之间中心位置。供料系统的进出口均要安装过滤布（进料不要低于150目、出料口不要低于80目）。

十：每次往进料桶里加的料必须要过滤（滤布目数不得低于150目）。

烫光机厂-道滔烫光机厂-翔奕机械由东莞市翔奕机械制造有限公司提供。东莞市翔奕机械制造有限公司（[www.dgxangyu.com](http://www.dgxangyu.com)）是广东东莞,服装加工设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在翔奕机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创翔奕机械更加美好的未来。