

弯钢化玻璃多少钱 弯钢化玻璃 钢化玻璃鸿运好

产品名称	弯钢化玻璃多少钱 弯钢化玻璃 钢化玻璃鸿运好
公司名称	昆明市西山区鸿运天成玻璃经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	官渡区昌宏路国雅建材城A区4栋21号鸿运玻璃
联系电话	15812072071

产品详情

半钢化玻璃：是介于普通玻璃与钢化玻璃之间的品种，弯钢化玻璃哪里卖，它的强度是普通玻璃的2倍左右，弯钢化玻璃多少钱，破碎后碎片较大，因此不属于安全玻璃；半钢化玻璃破碎的裂纹不会相交，虽不属于安全玻璃但四边夹持安装时即便破掉每一块碎片都被边部固定着，因此仍具有一定的安全性；其热稳定性弱于钢化玻璃，可耐100 的温度差而不产生热炸裂；优点是不存在自爆的缺陷。需要注意的是，弯钢化玻璃，8mm以下厚度的玻璃才能加工成半钢化玻璃，12mm以上厚的玻璃很难加工成半钢化玻璃。

自爆按起因不同可分为两种：

一是由玻璃中可见缺陷引起的自爆，例如接石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、划伤、爆边等；

二是由玻璃中硫化镍（NIS）杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。引起自爆的硫化镍直径在0.04 ~ 0.65m m之间，平均粒径为0.2mm。现在也有新发现异质相颗粒引起的钢化玻璃自爆。

钢化玻璃自爆还有一些其他因素：玻璃开槽及钻孔的不合理、玻璃原片质量较差、厚度不均如压花玻璃、应力分布不均例如弯钢化玻璃及区域钢化玻璃等。

随机温度分布不均匀主要是由于设备状态不良造成的。钢化炉的加热丝有局部的损坏、温度传感器的位置发生改变或失真、玻璃在辊道上的码放不合理等均会使玻璃受热不均匀。这种随机的温度分布不均匀将导致玻璃加热后在板面方向上温度分布不均匀，玻璃在冷却时不同的区域发生不规则且无规律的收缩，直接导致玻璃板面的局部平整度差。

方案：出现这种情况，企业可以通过制定合理的设备检修、装片制度来解决。

弯钢化玻璃多少钱-弯钢化玻璃-钢化玻璃鸿运好(查看)由昆明市西山区鸿运天成玻璃经营部提供。昆明市西山区鸿运天成玻璃经营部 (www.ju580.cc) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！