

# 山东宜净源 绿化洒水车 洒水车

产品名称	山东宜净源 绿化洒水车 洒水车
公司名称	山东宜净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万官大街东首
联系电话	13705383271

## 产品详情

### 洒水车需要注意

#### 1.对水源的要求

当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，小型洒水车，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。

#### 2.加引水

离心式水泵每次吸水前，洒水车，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵次使用时，需要加引水，三轮洒水车，以后则不必再加引水。

#### 3.进水管必需要真空

吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车。洒水车适合于各种路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。

洒水车部分由罐体、水泵、球阀、输水管道、洒水装置等部件组成，可选装方向助力、空调、加装药盘、气动控制阀、高压喷药设备、非车带泵动力等。还可做喷药车使用，喷药车采用国内玻璃钢罐或碳钢罐内涂防腐漆或碳钢罐内衬塑，另带喷药、洒药、药位计装置，加装药盘、气动阀、高压喷药设备、非车带泵动力等。

大家应该都知道，一些产品在使用的时间比较长了之后容易出现一些问题，只有经过比较仔细的养护以及修理才能够使得她们拥有着更长的寿命，同样的小型洒水车也是这样的道理，也需要进行相应的保养和维修。人们对于这样一种车辆的保养还是非常重视的，希望能够通过一些专业的人士的介绍，知道里面所具有的一些技巧最hao是完整的流程，都能够有一个比较好的记录，在将来进行保养的时候，能够按照相应的步骤一步一步的进行下去，这样才能够使得这一种车辆有一个更好的寿命.保养的方法.那么小型洒水车应该怎么样进行相应的保养呢?对于这样的一个问题，人们可以从下面的三个方面来进行，相信一定会有这一个比较好的结果。

shou先这样的车辆在进行保养的时候，所放置的地方一定要通风，而且下面的地面不能够特别的潮湿，因为这样很容易会对于车的表面以及外面露出来的一些零件造成腐蚀，将来使用的时候会产生很多的麻烦，另外这样的一种车如果停放的时间比较长了，一定要及时的观察一下轮胎因为这样的一种材料的制品，绿化洒水车，很容易发生一些不好的问题，比如说老化或者说是变形。最后一个方面，小型洒水车在进行维护的时候，还应该检查一下里面的电池，因为这样的一种电池，会自动的消耗电量，一定要及时的看一下，这样才能够补充电量，使得这种车不会产生问题。

洒水车故障排除：可能故障1：水抽不上来。可能原因：1、管路密封不严；2、滤水器入水太深；3、水泵抽真空不好；4、引水不足。

排除措施：1、检查胶垫，调整密封垫厚度，拧紧接头螺丝；2、深置滤水器；3、按水泵说明书进行故障排除；4、加足引水

可能故障2：洒水宽度不足

可能原因：1、水泵转速达不到额定值；2、喷洒角度不对；3、管路有堵塞或泄露现象。

排除措施：1、加足油门，提高发动机转速至水泵转速的额定值；2、调整喷洒角度；3、排除堵塞或泄露现象。

可能故障3：水泵噪音或振动

可能原因：1、轴承间隙过大；2、齿轮间隙过大；3、齿轮箱缺油

排除措施：1、参照泵说明书排除

可能故障4：球阀操纵失灵

可能原因：1、气缸故障；2、阀芯损坏

排除措施：1、检查电、气路有否松动；2、更换球阀

山东宜净源(图)-绿化洒水车-洒水车由山东宜净源环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东宜净源环保科技有限公司（[www.sdyijingyuan.com](http://www.sdyijingyuan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!