

小区门口道闸报价 台州小区门口道闸 杭硕门业

产品名称	小区门口道闸报价 台州小区门口道闸 杭硕门业
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

杭州杭硕门业有限公司是一家技术专业从制造防爆型电动卷帘门、防火门窗、钢制防火门、自动伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、铝型材门、翻板门、工业提升门等商品。停车场道闸在运作全过程中，你是不是也会碰到相近的故障？赶快个人收藏起来，普遍的停车场道闸自身都能拿下。

故障1.接入开关电源，小区门口道闸报价，按升杆或降杆剑，档杆无姿势，将会缘故是手控盒不灵或地感线圈难题，解决方法应查验手控盒接线或地感线圈是不是一直輸出

故障2.升杆或落杆键没反映，将会缘故是主控制板无效，小区门口道闸安装，应拆换主控制板故障3.电机嗡嗡挡杆不可以起降，将会缘故是1.电机卡死没法旋转，2.均衡弹簧抗拉力沒有调节均衡，3.工作电压不够；4.电子线位接线与主板接口插错等。相对性的解决方法应开启电机底部散热风扇机壳用一字螺丝起子沿可旋转的方位旋转；调整弹簧螺钉使弹簧与换挡杆均衡；测量工作电压是不是在220V10V范围之内；参考使用说明恰当的方法接线 故障4.换挡杆升落不可以做到水准部位或垂直于部位，将会缘故是弹簧抗拉力过大，解决方法需向内压下去离合器转柄并向左转动松至合情况（一切正常工作中及加工厂情况）；智能道闸处在升杆情况开启壳体机盖调整弹簧固定不动螺帽。故障5.换挡杆抵达垂直于部位或水准部位时颤动很大，将会缘故弹簧抗拉力过大，解决方法应在智能道闸处在升杆情况开启壳体机盖调整弹簧固定不动螺帽。

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

目前市面上停车场系统的种类比较繁多，功能也多种多样，因此，和停车场系统配套使用的道闸设备也出现了很多种类和样式，对于用户来说，选择一款适合自己使用的道闸设备是需要格外注意的。

首先，道闸的种类根据道闸杆的不同分为直杆道闸、两杆道闸、三杆道闸和广告道闸，根据用户使用场所的不同，每款道闸的优势也不尽相同，用户应该适当的结合自己的停车场所使用的停车场系统及地域，选择合适的停车道闸。

另外，小区门口道闸公司，选取道闸的重要的部分就是道闸的机芯性能，台州小区门口道闸，每款道闸根据道闸杆长度不同，道闸杆类型不同，所配备的机芯性能也不尽相同，为了保证道闸的使用寿命，我们根据用户需求不同来配备单机芯和双机芯的道闸设备。

杭州杭硕门业有限公司是一家技术专业从制造防爆型电动卷帘门、防火门窗、钢制防火门、自动伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、铝型材门、翻板门、工业提升门等。地下停车场全自动道闸在运作中都是碰到一些常见故障，地下停车场道闸一些小常见故障管理人员都可以调节回来，立方米小结的工作经验碰到常见故障能够试一下。

当订制的直杆长短并不是规范长短4米或5米，则当场的专业技术人员必须另外调节弹簧紧松来操纵传动齿轮表芯运作的稳定性，可根据以下内容开展调整：1、道闸能升不可以降：反方向拧松固定不动弹簧螺帽，弹簧太紧拉力过大，需调松；2、道闸升不起来：顺向扭紧固定不动弹簧螺帽，弹簧太松拉力很小，需扭紧；3、道闸升杆抖动：道闸升杆全过程竿子抖动运作不稳定，它是弹簧拉力过大造成的，需拧松固定不动弹簧螺帽来调整；4、道闸落杆抖动：道闸降杆全过程中竿子抖动运作不稳定，它是弹簧拉力过小造成的，需拧松固定不动弹簧螺帽来调整。

小区门口道闸报价-台州小区门口道闸-杭硕门业由杭州杭硕门业有限公司提供。小区门口道闸报价-台州小区门口道闸-杭硕门业是杭州杭硕门业有限公司（www.hs-my.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。同时本公司（www.hzhsmy.com）还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。