

气动隔膜泵报价 皖江物资 马鞍山气动隔膜泵

产品名称	气动隔膜泵报价 皖江物资 马鞍山气动隔膜泵
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

气动隔膜泵泵体的保养

气动隔膜泵泵体的保养

- 1、检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。
- 2、补充润滑油，若油质变色，有杂质，应予更换。
- 3、检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。
- 4、联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。
- 5、紧固机座螺丝并做防锈处理。
- 6、生活气气动隔膜泵和空调气动隔膜泵因运转频繁，每年应拆开联轴器两端轴承进行清或更换。

气动隔膜泵打不出液体的原因

气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、据毒的液体，均能予以抽光吸尽。很多客户在采购好气动泵的时候结果打不出液体。如果在工厂内没有对水泵了解的技术人员可能会出现因为一台泵不能运行导致耽搁工期或者出现停产。

- 1、液体比重过大，或者说浓度过大，泵的吸程达不到，所以这种情况下，气动隔膜泵报价，泵在工作，

ARO气动隔膜泵，但是打不出液体;

- 2、气动隔膜泵泵体内的阀球和球座密封不好，打出的液体立马又回流回去了，这种情况下，泵体是出液体的，但是流量很小，扬程非常低;
- 3、进液口管道密封不好，英格索兰气动隔膜泵，这样的话，马鞍山气动隔膜泵，泵是正常工作，但是由于吸不上液体，所以泵也是打不出液体的;
- 4、进气口的气源压力不够，一般国产气动隔膜泵的气源压力范围一般在2-7kg，大于或者小于这个值泵都不能正常工作;
- 5、气动隔膜泵泵体内的易损件磨损了，这种情况下比较容易解决，更换一下易损件即可;
- 6、最低级的错误就是把泵的进出口接反了，泵是进口在下，出口在上。这种错误的概率非常小，但是我就碰到过这样的客户;
- 7、空压机起源过低会气量不足(正常气压是5-7公斤);
- 8、泵本身就有问题，像一些小作坊生产出来的隔膜泵自己在厂里不测试就直接卖到市场上了，买到这样的气动隔膜泵只能返厂!

气动隔膜泵工作原理：

- 1、压缩空气为动力。
- 2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵，由于气动隔膜泵工作原理的特点，因此气动隔膜泵具

电机的保养

- 1、外观检查应整洁，铭牌完好，接地线连接良好。
- 2、拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。
- 3、电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。

气动隔膜泵报价-皖江物资(在线咨询)-马鞍山气动隔膜泵由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司(www.whwjir.com)是一家从事“气动隔膜泵，英格索兰气动隔膜泵，ARO气动隔膜泵，气动柱塞泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“英格索兰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使皖江物资在耐腐蚀泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！