

固定装卸平台生产厂家 湘潭固定装卸平台 山东盖亚品质保证

产品名称	固定装卸平台生产厂家 湘潭固定装卸平台 山东盖亚品质保证
公司名称	山东盖亚升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济北开发区
联系电话	13356683068

产品详情

固定登车桥不上升是什么原因？

固定登车桥对于货物运输来说有着重要意义，可以方便的上下搬运重型货物，避免了人力投入使用。但是，如果固定登车桥出现事故，那一定十分让人头疼。其中大板和小板都不上升是固定登车桥常见的问题。固定登车桥不上升是什么原因？

固定登车桥不上升是指大板和小板都不上升，这种故障一般是由以下几个方面的原因引起的：1、固定式液压登车桥初次使用或电气线路维修时，电动机电源线反接或虚接，导致电动机反转或不转，正确调整接线，即可解决上述故障。

2、油箱无液压油或油量不足，油泵无法正常工作，这种情况只需加注液压油即可。

3、溢流阀设定压力过低，液压登车桥无法上升，湘潭固定装卸平台，此时，应重新调整溢流阀压力。

4、轮泵磨损老化或损坏，应更换齿轮泵。

5、滤油器堵塞严重，导致液压油无法到达油缸，此时应及时清洗或更换滤油器或滤芯。

6、液压油老化变质严重，应更换液压油。7、吸油管与齿轮泵出连接松动、漏气，此时应紧固吸油管。

固定登车桥不上升是什么原因，你知道了吗？大板未上升限位位置时小板上升也是固定式液压登车桥常见的故障，正常动作顺序应该是大板上升限位位置后，小板开始上升，出现这种故障的原因是顺序阀压力过低，固定装卸平台生产厂家，此时应重新调整顺序阀压力。

固定登车桥装置前的查看实验：

1.卷扬机上的各部传动组织有误差卡死，是否动作灵敏。

2.液压抱闸的重锤是否装置正确，并电动实验制动正常。

3.制动闸瓦是否完好，闸瓦厚度不小于3mm，并电动实验制动正常。

- 4.各连接销子有无卡死现象，并光滑正常。
- 5.做上下限位动作实验，并正常。
- 6.炉内操作手柄进行按钮上、下、急停断电按钮操作实验并正常。
- 7.钢丝绳查看有无断股，毛刺、变形并符合钢丝绳运用标准。
- 8.电气设备，操作系统实验正常。

固定式登车桥须专人进行操作和维护

- 1、若车厢底面低于安装固定式登车桥的月台高度，在松开按钮使面板下降的同时，拉紧小链条使支撑脚偏离支撑脚垫缺口，面板和搭板就可以下降到低于月台高度处，直至搭板落到较低的车厢内底面上。
- 2、本机使用抗耐磨液压油46#或68#，初次使用时每半年更换一次，以后每年更换一次，且换油时需清理油箱。
- 3、严禁超载使用。
- 4、保持坑内干净，对各零部件附着的异物(如泥土、砂石、木棒、铁块等)应及时清除，且坑内不得有积水。
- 5、对损坏、脱落的油漆要及时补漆防护，延长设备使用寿命。
- 6、登车桥须专人进行操作和维护，非熟练人员不得擅自操作。
- 7、在工作过程中，若有异常情况发生，先排除故障再使用，不得勉强使用。
- 8、在维修或保养时须正确使用保险撑杆。
- 9、工作完毕后，按下操作按钮，面板与搭板一起上升，车开走，松开按钮，面板自动下落归位。
- 10、任何人员不得在登车桥正在工作时进入登车桥机架下面或安全挡板两侧处进行其它作业，以免发生危险!
- 11、每星期对设备进行一次常规检查，固定装卸平台订做，重点检查各受力电焊部位有无裂纹、各关节轴销有无窜动、各轴销卡环是否松脱、支撑脚是否自动复位，保险撑杆是否正常，各油管有无破损或老化、各油管接头有无松动漏油、各通电路线是否正常、各控制开关或按钮是否接触不良等等，若有其中之一，则应及时处理。

固定装卸平台生产厂家-湘潭固定装卸平台-山东盖亚品质保证由山东盖亚升降机械有限公司提供。山东盖亚升降机械有限公司（www.gysjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东盖亚——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市济阳县济北开发区，联系人：王经理。