

## C6110倍福工控机主板北桥短路维修

产品名称	C6110倍福工控机主板北桥短路维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	倍福:工控机无显示维修 C6110:工控机黑屏x 德国:主板不能启动维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### C6110倍福工控机主板北桥短路维修

常见故障：上电无反应? 上电烧保险 上电蓝屏，通电十分钟后屏幕变为蓝屏?  
主板CPU坏?? 主板LCD负压太低，LCD负压为0，屏幕偏黑? 通讯时有时无??  
通讯电缆接触不良造成通讯不良 触摸失灵，有时屏??? 黑屏，死屏? 主板电源部分损坏 背光灯不亮??  
触控正常，主板程序无反应 触摸不良，触摸失灵；电源烧损  
主板液晶元件均被严重腐蚀，上电无任何显示? PWR灯不亮，其他一切正常 双串口无法通讯  
485串口通讯不良? 触摸屏上电无反应 TP1、TP2对地短路，CPU烧损? 通讯不良 画面不能切换? 触摸死机  
等故障 触摸屏的 无法触摸 触摸不灵 触摸不准 触摸偏移 黑屏 屏不亮 白屏 不显示 报警故障 通讯错误  
无法通讯 无法连接 蓝屏 花屏 屏上出现条纹等维修

倍福工控机型号：

BECKHOFF CP 6130 BECKHOFF CP 7100 BECKHOFF C6150  
BECKHOFF CP 6220 BECKHOFF CP 72XX BECKHOFF C6130  
BECKHOFF CP 6330 BECKHOFF CP 73XX BECKHOFF C6120  
BECKHOFF CP 6410 BECKHOFF CP 7830 BECKHOFF C6110  
BECKHOFF CP 6520 BECKHOFF CP 6830 BECKHOFF C5102

伺服电机(伺服马达) 常见 故障现象有：1.电机上电、机械振荡(加 / 减速时) 2.电机上电、机械运动异常快速(飞车) 3.主轴不能定向移动或定向移动不到位 4.出现NC错误报警 5.伺服系统报警 6.编码器报警 7.电机卡死等；4. 工业电脑、工控主机 常见故障现象有：开不了机、上电后不工作、开机进不了系统、开机后自动 重启 或频繁重启、开机跳过系统介面滚动条会黑屏、蓝屏、自动重启或关机错误

也可直接到我公司（特殊情况我们可提供现场维修服务）；外地客户可以通过、手机、E-mail和我们，向我们说明您的工控产品的具体型号、故障情况以及服务要求，另我公司备有大量各种品牌备用工控产品（如：PLC、人机界面、变频器、伺服驱动器等），您还可以向我们商务索取免费借用协议书，进行借用。二、货运 根据您的需要选择合适的货运方式，同时电话通知我们，并将货运单号发给我司商务，以便我们及时查收。货物运输时请注意包装保护（如用2-3层海绵包裹机器），以防运输过程中出现损坏三、接收 我们在收到您所需要维修的工控产品后，将在\*时间通知您，核实相关信息，确定维修编号，手工、电子入档，在24小时内给予答复，给出检测报告、维修方案等相关事宜 西门子PCU50南桥坏黑屏维修 如果你对工控机主板坏西门子PCU50南桥坏黑屏维修感兴趣，想了解更详细的产品信息，填写下表直接与厂家联系：联系电话 15001963708 李经理 上海一擎电气有限公司