

电动门九仕鼎门业 小区电动门

产品名称	电动门九仕鼎门业 小区电动门
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

产品详情

电动伸缩门昨天还好好的，小区电动门，今天突然就动不了。面对这种情况，我们是否立刻通知厂家？其实有些小问题可以自己解决，先进行一个小小的检测排查维修。

首先，先通过电话与技术人员获得交流。一般技术人员会询问一下内容：机型，品牌名，损坏原因，故障现象，何时损坏，平移电动门，是否浸水，是否受过撞击，是否电压过高，是否有人改动，是否操作不当，是否遭受雷击，是否有冒烟现象，是否有异常响声等。

其次，打开伸缩门控制外壳，仔细查看电路板上是否有元件受损。如元件断裂、发黑发黄、引脚相碰、器件松动、连线错误等。

第三，在继电器触点切换时会产生清晰的“滴哒”声。如无声或异常，电动门，在确定继电器驱动电器无故障后，可判定该继电器不良。

电动伸缩门的故障其实有多种，但电动伸缩门的电路控制系统主要包括：操作按键盒，以CPU为核心的控制主板，遥控器及一些传感器构成的检测控制电路等，只要对症下药，维修工作其实很简单。

浅谈选购电动伸缩门时应注意什么？

伸缩门的选择要根据你所考虑的范等来选择，如果要求的范别高的话可以考虑选择封闭式的平移门，封闭式平移伸缩门能阻挡外面的视线，而且，不过从保密性的角度出发门体好要在2米，这样不能阻挡外部视线还能轻易攀爬，其他别范比较低的可以考虑伸缩门。

好伸缩门的产品类型之后你还要注意好安装伸缩门的地方有没有留够的空间，只有留够了的空间才能门体能正常开关运行。

伸缩门的宽度小于80公分，好能找一个水平的地面进行安装，如果找不到平整的地面可以允许有大概30公分的斜坡，电动门尺寸，不过伸缩门之翰做有轨道的，而且门洞要大于15米，双门对开结构的伸缩门是好的。

电动伸缩门跑偏的原因分析？

电动伸缩门用久了会出现跑偏的现象，这个时候要从几个方向来分析电动伸缩门跑偏的原因。

1.电动伸缩门跑偏的第1个原因是，电动伸缩门的电机链条松动了。如果是电机链条松动的原因可以找到专业的维修人员来修理，然后再看看电机控制系统有没有问题，主要要看电机控制系统参数的设置，信息的参数可以找到你购买的电动伸缩门厂家要。

2.电动伸缩门跑偏的原因之二是电动伸缩门的门体比较紧，可能是因为门体的装配不良，运行不畅的原因导致的，这个时候可以看看电动伸缩门的门体的松紧度，机头板的重量如何，小编提醒，有的不道德的电动伸缩门厂家为了省钱，通常偷工减料，导致电动伸缩门的机头牵引失重。如果是这个原因，顾名思义就是要加中机头的重量。

3.电动伸缩门跑偏的第三个原因就是门体的款式不适合做无轨，但是一些电动伸缩门厂家不专业，以为什么款式都可以做，其实不然，技术上的限制永远是我国制造业之痛，门体的门头一定要平行，如果自己不懂的话可以打电话叫电动伸缩门厂家上门修理。

4.电动伸缩门跑偏的第四个原因跟电动伸缩门本身的质量没有关系，而是跟地面形势有关系，地面倾斜或者凹凸不平的都不适合安装电动伸缩门，安装的时候要先审核一下地形，然后再决定安装电动伸缩门的方式和款式。

电动门-九仕鼎门业-小区电动门由南京九仕鼎门业有限公司提供。电动门-九仕鼎门业-小区电动门是南京九仕鼎门业有限公司（www.njkd888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。