

【普洛菲斯触摸屏维修各类故障及流程】

产品名称	【普洛菲斯触摸屏维修各类故障及流程】
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	269.00/台
规格参数	普洛菲斯:PROFACE GP-260:GP2500-TC41- 中国:GP2500-LG41-
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

【普洛菲斯触摸屏维修各类故障及流程】，黑屏、蓝屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统界面、无背光、光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应。

常见问题处理白屏；白屏有两种原因，屏本身问题跟电路板故障，看操作屏触摸有没有反应来判断是哪里问题，花屏；花屏常见问题给屏驱动电路信号不良或某一路信号不良所照成的花屏触摸不良；触摸不灵或某一部风触摸不良多是由于触摸板本身不良所引起的，也有一部分是触摸电路信号通讯问题，黑屏；黑屏造成的问题有没有背光点不起屏幕而可以操作，另外一种情况是由于主板没有工作而整机不能启动只有电源指示灯亮

白光，罗克韦尔AB，台达，西门子，海泰

克，基恩士，威纶，富士，三菱，普洛菲斯，三菱触摸屏维修，可解决触摸屏

常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

普洛菲斯触摸屏不能触摸专业维修，普洛菲斯触摸屏触摸不灵专业维修，我们是国内较早从事触摸屏的维修公司,根据我们多年维修触摸屏判断，触摸屏故障原因有:不能正常开机,开机花屏,开机白屏,开机黑屏,开机不能触摸,触摸反应慢,开机无反应触摸屏,开机触摸无效,开机触摸不灵敏,进入菜单后死机等等。

故障现象：通电后屏幕无显示，电流约100mA

修复过程：用手触摸屏幕，蜂鸣器无响应，说明程序运行不正常。万用表测量几组电压3.3V、5.1V、12V

都正常。据用户反映，用户发现触摸屏故障后曾试图维修，在通电的过程中，出现过一次正常的情况，但断电后再次通电就不行了。分析芯片某个脚位有虚焊，使得总线错误，从而程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热，同时用镊子按压芯片，使焊脚和锡重新熔合。经过以上处理后，重新开机，电流上升到470mA，一切正常。

Pro-face触摸屏AGP3302-B1-D24

Pro-face触摸屏AGP3400-S1-D24

Pro-face触摸屏AGP3400-T1-D24

Pro-face触摸屏AGP3500-L1-D24

Pro-face触摸屏AGP3500-S1-D24

Pro-face触摸屏AGP3500-S1-D24-D81C

Pro-face触摸屏AGP3500-S1-D24-D81K

Pro-face触摸屏AGP3500-S1-D24-M

Pro-face触摸屏AGP3500-T1-D24

Pro-face触摸屏AGP3500-T1-D24-M

Pro-face触摸屏AGP3600-T1-D24

Pro-face触摸屏AGP3600-T1-D24-M

Pro-face触摸屏AST3201-A1-D24

Pro-face触摸屏AST3211-A1-D24

Pro-face触摸屏AST3301-B1-D24

Pro-face触摸屏AST3301-S1-D24

Pro-face触摸屏AST3301-T1-D24

Pro-face触摸屏AST3301W-B1-D24

Pro-face触摸屏AST3301W-S1-D24

Pro-face触摸屏AST3302-B1-D24

Pro-face触摸屏GP2401H-TC41-24V-M

Pro-face触摸屏AST3501-C1-D24

Pro-face触摸屏AST3501-T1-D24

Pro-face触摸屏AST3501W-T1-D24

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-ADC-24V

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-ADK-24V

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-ADPC-24V

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-ADPK-24V

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-ADTC-24V

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-ADTK-24V

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-FLEX-24V

Pro-face触摸屏GLC150-BG41-RSFL-24V