

40KW控温机原理 湖南控温机 卡立亚

产品名称	40KW控温机原理 湖南控温机 卡立亚
公司名称	东莞卡立亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇黄江大道399号厂房
联系电话	13925794768

产品详情

吊顶除湿机特别适合我们家庭用，在夏季，特别是梅雨季节，三天两头的下雨，空气中的水分子都达到饱和状态了。我们亲戚家有一个小孩，身上起了很多的小疙瘩，医生说是湿，是由于居住的环境中空气湿度太大造成的。

他回家以后去整理衣橱和书柜，可不是发现衣橱的四壁上有一些霉点，书柜底部的一些长久不用的书也是有发霉的迹象，他这才知道，原来自己每天居住的房间，空气这样潮湿，注塑控温机原理，怪不得孩子要生病，衣物要发霉呢。他就到处询问，应该怎么办。我们大家就给他出主意，买一台除湿机，问题就解决了。我给他推荐了吊顶除湿机。就这件事，我也跟大家说道说道这个吊顶除湿机。

我们周围的环境非常潮湿，湿度大，还阴冷阴冷的，我们的身体就会感觉很不舒服。吊顶式的除湿机，它的工作原理是这样的，我们室内的潮湿的空气会被除湿机的风扇抽到除湿机内部，然后这些潮湿空气经过压缩机和蒸发器，还有冷凝器等这些制冷的系统，它们相互作用，空气中的水分就会凝结成霜，除湿机的内部系统就会自动升温，再把霜融化成水，使它流出来进入盛水箱中。这样空气就干燥了，再被排出来，这样不停的循环，潮湿的空气进去，高光控温机选型，干燥的空气排出来，我们室内的空气湿度就会大大的降低，而逐步达到适合我们生活的干爽舒适的效果。

湿尔吊顶式的除湿机，它适用的范围很广泛，而且风力很强，排出的干燥的空气很平稳，不会有让人有吹得慌的感觉，它的噪音也比较低，它还能为你提供很专业的除湿的方案，我们的家居使用吊顶除湿机，还是挺让人满意的。

除湿机突然自燃、铜管漏氟了.....这些故障并非全部由产品质量问题造成，也可能是产品使用时间超过了其安全使用期限，因此，有人呼吁企业应对除湿机的安全使用期限进行明示。目前尚没有标准要求企业对此进行明示，而关于家用电器安全使用年限的评估方法目前正在研究制定中。

高龄除湿机频惹事端，正在工作的除湿机忽然冒出了黑烟着实把人吓了一跳。近日，经历了这么一场除湿惊魂。沈先生告诉记者，他除湿时使用的是自动模式，刚刚启动几分钟，除湿机就发出一声巨响，之后开始冒黑烟。沈先生赶快拔掉了插头，但除湿机的内部和控制板下面已经有几处烧焦的痕迹。

据了解，沈先生的这台除湿机是在2002年6月买的，已经用了10年多。有维修师傅表示，除湿机的安全使用年限是8年，这台除湿机已经超龄，超过安全使用年限的电器，40KW控温机原理，内部零部件和线路就会老化，存在安全隐患。因此，消费者一定要注意除湿机日常的保养和检修。经过鉴定，沈先生家的除湿机自然是控制板故障造成的。

三包期是经营者对产品承担免费修理、更换、退货责任的期限。而除湿机安全使用期限则是家用电器按照使用说明书的要求，经过一定时间使用后，其安全性能仍然符合GB4706.1及其相应的特殊要求的期限，安全使用年限从消费者购买日起。同时，消费者在选购除湿机时，应询问促销人员并查看除湿机是否已标（注）明安全期，并索要商品有效凭证，且注意保存。

卖场难觅安全使用期限标志上述在先生表示，此前，他并不知道除湿机还有安全使用期限。为此，听了厂家的解释，他还认为是其故意推脱并将该企业诉至当地消费者协会。

相关调查资料显示，像在先生这样的消费者并不少。一项调查显示，45.3%消费者不知道家用电器有使用年限，而35%的消费者家中还有“过期”的老旧除湿机在服役。造成除湿机超龄服役的主要原因并非完全受制于经济因素，有部分产品存在于附带除湿机的出租房中，还有的消费者则是由于对新产品难于适应而一直没有更新。

记者调查发现，消费者忽视安全使用期限并非由于安全意识淡漠，而是由于对相关规定的不了解。在网络上以“除湿机安全使用期限”为关键词进行搜索，可以找到主要除湿机品类的相关信息，比如彩电8-10年、电热水器8年、电冰箱12-16年等，但这些信息往往伴随着“参考”两个字，也就是说这并非国家标准要求的指标。而在除湿机卖场，消费者在选购除湿机产品时，可以在产品铭牌上找到该产品的相关电气安全指标，在产品的宣传页上查阅产品的性能特点，如果“有幸”看到产品的说明书，还能了解到产品的生产日期，但是关于安全使用期限的信息却无从查找。

此外，虽然有老旧除湿机存在安全隐患并引发安全事故的相关报道不时见诸于报端，但是企业大张旗鼓地寻找老用户，信誓旦旦地为消费者新购的除湿机提供终身包修的消息又强烈地向消费者传递了一个信息：“我家的产品您可以放心用一辈子。”

除湿机也被称为抽湿机，湖南控温机，干燥机，除湿器，从字面上来说就是除湿用的。除湿机一般可以分为工业上使用和家用2种。在江南地区，雨水是比较充沛的，前几天还经历了台风的洗礼，进行除湿时有必要的。

不论是工业除湿机还是民用除湿机，保养是很重要的，如果没有好好的维护，在性能上就会受到一定的影响，损耗也会加大，使用寿命就会缩短。

安置好除湿机的位置是非常有必要的，除湿机必须要放在安静阴凉的地方，让其周围留有空隙，这种做法可以保证机器的正常运作，保持其通风，没有灰尘堵塞，这样才能达到好的除湿效果。要诀就是要通风，要宽敞，只要保持机器旁边不能有杂物阻挡就可以了。这样，除湿机才能更好的工作，运行。

40KW控温机原理-湖南控温机-卡立亚(查看)由东莞卡立亚自动化科技有限公司提供。“工业自动化供料系统,机械手,注塑机辅助设备”就选东莞卡立亚自动化科技有限公司(www.jlwpjx.com),公司位于:广东省东莞市黄江镇黄江大道399号厂房,多年来,卡立亚自动化坚持为客户提供好的服务,联系人:李先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。卡立亚自动化期待成为您的长期合作伙伴!