

立式炉排

产品名称	立式炉排
公司名称	聊城祥丰钢泰机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区工业园
联系电话	18863533339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

立式炉排主动链齿工装误差大，造成链齿磨损，立式炉排因受力不均撕裂、起拱、立式炉排轴弯曲。链齿插铣键槽时没有统一校准或装配时秩序有误，造成链齿不同步。例如一台10t/h锅炉链齿误差达12mm，锅炉运行中立式炉排经常大面积撕裂，立式炉排轴弯曲，不得已检修，耗时费力。风室落灰装置亟待改进。风室内积灰及时排除有利于正常供风，炉梁得以冷却。落煤灰得不到及时排除会因炉内高温而燃烧，烧坏炉梁道轨。

除去运行操作人员要正确及时操作外，摇灰把手或拉杆要省力可靠，落灰板****整板制作，摩擦面经打磨加工，充分考虑热变形带来的影响。

另外，风室是煤的预热干燥阶段，所需风量小，立式炉排，运行时一般关闭，而漏灰多为细煤，极烧。曾发现有几台锅炉多次出现炉梁过烧变形，大都集中在二风室，后来维修时将风室封闭，使之不漏煤，使用效果良好。

SITY—2000型焚烧炉由法国Alstom公司开发，立式炉排整体结构与MARTIN立式炉排相近，其在燃烬段又增加了一段立式炉排，使整个立式炉排分成二段，分别采用二套液压传动装置驱动。立式炉排与立式炉排片均向下倾斜，立式炉排的下倾角为24°。

活动立式炉排片与固定立式炉排片呈阶梯式纵向交互配置。垃圾在立式炉排上靠重力向下滑落，底层垃圾受可动立式炉排片逆向运动的推力而涌向上层，达到翻搅作用。

立式炉排设计结构及运行方向不同，可大体分为倾斜逆向推动型(以下简称逆推型)和倾斜顺向推动型(以下简称顺推型)两大类，逆推型立式炉排主要特点是立式炉排的前进方向与垃圾的输送方向相反，立式炉排在运行中对垃圾有较好的搅拌和疏松作用，确保原生垃圾在立式炉排上持续得到翻转，有利于垃圾的干燥，提高燃烧效率;顺推型立式炉排则通常配合不同运动方式如往复运动、滑动、翻倒、阶梯跌落等，以达到充分燃烧垃圾，提高燃烧效率的目的。

立式炉排由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司(www.lcxft.cn)在工业锅炉及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，祥丰钢泰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邢金恒。同时本公司(www.xfgtjx.com.cn)还是从事往复炉排片，活芯炉排片，锅炉鱼鳞片的厂家，欢迎来电咨询。