

崇左地下车库地坪漆 | 崇左地下车库地坪漆施工

产品名称	崇左地下车库地坪漆 崇左地下车库地坪漆施工
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:南宁圣索尔 型号:地坪漆 产地:广东
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

产品详情

对各类地面有很好的装饰和保护作用。可以自己施工，方便，快捷，可根据不同的用途要求灵活设计多种方案。 公司主营：崇左防静电地坪漆、崇左地下车库地坪漆、崇左环氧地坪漆、崇左塑胶跑道、崇左篮球场地坪、崇左环氧自流平地坪漆、崇左复古地坪漆、崇左地坪漆多少钱一平、崇左地坪漆公司、崇左篮球场地坪公司、崇左防静电地坪漆施工方案、崇左停车场地坪施工工艺

耐磨地坪凭借优异出色的耐磨性能而倍受欢迎，广泛应用于各类加工业厂房、物流仓储室、码头等诸多领域。如此受欢迎与其自身性能有很大的关系。总结起来，耐磨地坪除了硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击外，还有着不起砂、不起粉尘，能够保持地坪洁净等诸多性能。但耐

磨地坪有时也会出现开裂的问题哦！耐磨地坪开裂问题绝大多数是地坪施工阶段造成的，所以对于耐磨地坪的施工我们一定要按照标准来进行。针对已开裂的耐磨地坪，我们该怎么解决呢？造成耐磨地坪开裂的原因，主要集中在以下几个方面：1、在耐磨地坪施工时，材料搅拌不均匀、配制比错误，使其混凝土结构强度不足，在内部压力的作用下出现耐磨表层开裂；2、对地坪进行分格时，间距过大，而且在混凝土进行振捣的过程中，缺乏管理，导致振捣不密实；3、没有按照设计要求或相应的标准，对耐磨表层进行充分地搓毛和抹光，且后期没有进行针对性的地坪养护。针对已经发生的开裂问题的耐磨地坪，可以采用以下步骤进行治理：1、对应力进行释放：如果对开裂原因进行分析后，是由于沉降不均匀的问题导致应力无法及时释放而造成的开裂。2、需要将混凝土中的应力进行完全释放，之后才能进行裂缝的处理，以免出现反复开裂的现象。3、应力的释放可以采用重新切割地坪的方式进行，由未开裂地坪逐步向着高密度开裂部位进行，以防止混凝土的裂缝的生长和扩大。4、对基层进行清理：通过相应的工具和手段，对开裂部位的基层进行清理，在不损伤底板的情况下，排除开裂部位的灰尘、杂物等，为后续施工提供便利。5、注浆密实：注浆是对开裂问题进行处理的关键环节，也是关键环节。首先，必须对注浆位置进行确定，结合开裂的实际情况，选择恰当的注浆点，并对周围粉尘进行清理。其次，要使用气泵将水压入混凝土开裂部位，对其进行湿润，以提高其与浆液的结合度。然后，将水与相应的胶进行混合后，注入裂缝中。利用手动搅拌器，对水泥进行配制，使用气泵将经过滤网过滤的水泥浆均匀压入预先埋设的PVC管中，直至裂缝中溢满水泥浆。注浆完成后，要确保24h之内地坪

没有重物堆放，也不能上人。之后，使用相应的抛光机对开裂表面进行处理，保持地坪整体的平整和美观。

崇左地下车库地坪漆 | 崇左地下车库地坪漆施工本公司售后服务：1、施工

工期：严格按照施工方案及合同条款保质保量如期完成施工任务2、工程施工：在施工过程中，及时为业主及相关单位提供和解说地坪工程的规范和技术要求3、工程完工：及时为业主提供使用注意事项和地坪保养的相关知识4、使用期间：每一季度对业主进行一次质量回访5、工程质保：工程交付使用后品质保证期为一年6、维护修复：不论质保期内外客户提供问题后二日内派人前去修复，在符合本公司技术要求且施工竣工后，本公司对产品的合理使用实行一年免费及维修服务，终身成本价维护服务服务为客户提供品质！