

德国莱宝真空泵d30c 捷诚真空机械 莱宝真空泵

产品名称	德国莱宝真空泵d30c 捷诚真空机械 莱宝真空泵
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

产品详情

莱宝真空泵维修漏油解决方案

- 1.油已经积碳，堵塞了油路，真空泵油无法起到很好的润滑作用，造成泵体温度过高，真空泵的使用不当，所以平时应注意真空泵油的正确使用。真空泵油在泵体内担负着润滑、密封、和冷却的作用。
- 2.轴承损坏，如果是就应该及时的更换轴承，以免造成普旭真空泵更的的损坏。
- 3.转子与端盖的磨损，如果已经看到了转子与端盖已经磨损了，首先我们想到的是修复，如果是损坏严重确定已修复不了，就需要进行更换转子或者端盖了。
- 4.散热风扇断裂，风扇断裂就无法把泵体内的热气及时排除，所以造成了真空泵的温度升高，这时就需要更换真空泵的散热风扇。
- 5.散热油管堵塞，散热油管堵塞了，油无法在真空泵的体内循环，真空泵的作用就是期待润滑和散热的的作用，油无法在真空泵体内循环就是真空泵没有好的散热功能，所以也就造成了真空泵的温度升高，这时把油管疏通使油能正常在真空泵体内循环就可以了。

欢迎需要真空泵及真空泵维修的商家朋友，直接拨打我司的咨询电话与我们联系，我们将捷诚为您服务！

-东莞捷诚精密机械设备有限公司

真空包装机保养以下8点请牢记

- 1、莱宝真空泵在安装时必须有可靠接地装置。
- 2、莱宝真空泵在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击，更不能放倒搬运。
- 3、过滤器应该经常拆洗。
- 4、工作时先通气后通电，停机时先断电后断气。（此种做法只争对外抽真空包装机）
- 5、严禁将手放入加热位置下方，以防受伤，应放置在小孩接触不到的地方，遇紧急情况立即切断电源。
- 6、加热条、高温胶布、高温胶条上要保持清洁，不得粘有异物，以免影响封口效果。
- 7、如高温胶布、高温胶条出现破损的情况应当立即更换，以免出现短路的情况，（建议这些配件可以备一套以备不时之需）
- 8、莱宝真空泵应在温度-10 —50 ，相对湿度不大于85%，周围空气中无腐蚀性气体，无粉尘、无危险的环境中使用。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

罗茨真空泵维修油污清洗方法

莱宝真空泵是指泵内装有两个相反方向同步旋转的叶形转子,转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触的一种变容真空泵，针对莱宝真空泵维修的油污染可以采取以下清洗方法。

一、单螺杆泵不吸水或不排水

其原因多为底阀卡死,滤水部分淤塞,吸水高度太高或吸水漏气,也可能因转向不对,叶轮流道堵塞等。通过逐一检查后,可分别采取修理底阀、清除淤塞物、纠正转向、清洗叶轮等措施处理。

二、螺杆泵剧烈振动

可能电动转子不平衡,或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、破裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，莱宝真空泵、真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！