

山药烘干房设备性能怎么样

产品名称	山药烘干房设备性能怎么样
公司名称	巩义市科威重工机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市康店工业区
联系电话	0371-64326388 18595840358

产品详情

科威山药烘干房原理：烘房用蒸汽散热器，烘干房蒸汽换热器。热媒流经空气加热器的散热管，通过对流把热量传递到基管内壁，内壁再通过热传导把热量传递到外壁和翅片，泰州蒸汽换热器，外壁和翅片再以强制对流和辐射的方式加热周围的空气。面积大的烘房，可铺通风管道，使热量更均匀作用于这个烘房。

山药烘干机的烘干工艺

- 1、启动山药烘干机，开启控制面板，送热风，并将烘干房内的温度加热至50℃，保持30分钟-1.5小时。检查一下烘房内是否有湿气，当有湿气时，开始进行排湿，大约2分钟。之后进行供热操作。
- 2、将山药烘干机温度设定在40-50℃，保持3-3.5小时的烘干。此时为高湿低温段，注意温度不要高于50℃，否则菊花颜色会发生变化。观察菊花表面水汽变化，进行随时排潮。
- 3、再次将温度范围设定在50-60℃，此时为中湿中温段
- 4、之后将温度设定在60-70℃，此阶段为低湿高温段。注意前期温度不能超过70℃，后期温度不宜超过75℃。

菊花烘干房www.kwhgf.com

中药材烘干房www.gy-hgj.com

粉丝烘干房www.gy-hgj.com

腐竹烘干房www.gy-hgj.com

辣椒烘干房www.gy-hgj.com

香菇烘干房www.gy-hgj.com

中药材烘干机www.sphgf.com

粉丝烘干机www.sphgf.com

科威重工机械联系电话：0371-64326388，13939079085，13526764018