

景德镇市厂房验厂安全检测技术办理费用

产品名称	景德镇市厂房验厂安全检测技术办理费用
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	新闻资讯:厂房验收鉴定费用 每日新闻:厂房验厂鉴定标准 天天新闻:外企验厂检测报告
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

景德镇市厂房验厂安全检测技术办理费用*今日新闻

工业建筑抗震鉴定和安全性检测注意要点

工业建筑抗震鉴定要求是保障已有工业构筑物在地震作用下的安全，使其在遭受抗震鉴定和加固所取烈度的地震影响时，一般不致于严重破坏，经修理后仍可继续使用。

结构抗震要求

1 钢结构

- 1)受力构件、杆件(包括支撑)无短缺，无明显弯曲，无裂缝，无任意切割所形成的孔洞或缺口。
- 2)受力构件、杆件及其连接和节点无锈蚀。
- 3)锚栓无损伤、锈蚀，螺帽无松动;对受剪为主的锚栓，其栓杆在托座盖板面处无丝扣。基础混凝土无酥裂、无腐蚀条件。
- 4)受力构件的支承长度符合非抗震设计要求。
- 5)柱间支撑斜杆中心线与柱中心线的交点不位于楼板的上、下柱段和基础以上的柱段。

2 钢筋混凝土结构

- 1)受力构件、杆件无短缺，无明显变形，没有因切割、打洞等形成的损伤。
- 2)受力构件、杆件的混凝土无酥裂、腐蚀、烧损、脱落，无露筋，无超过设计规范限值的裂缝。

3)预制受力构件的支承长度符合非抗震设计要求。

4)连接件无锈蚀。

5)当设有填充墙或柱间支撑时，没有由此增大结构单元质心对刚心的偏心距和沿高度方向水平刚度的突变，没有因半高刚性墙而增大柱的线刚度或形成短柱。

3 砖结构

1)墙体不空臆，无歪斜和酥碱。

2)承重墙体及纵横墙交接处无裂缝，咬槎良好，无任意开凿而形成明显削弱原结构抗震能力的孔洞。

3)各部位的局部尺寸满足国家现行的建筑抗震鉴定标准规定的限值要求。

4)砖过梁无开裂和变形。

5)没有因地基不均匀沉降而引起的墙体裂缝及其它明显影响墙体质量的缺陷。

4 其他要求

1)满足非抗震设计和施工验收规范的要求。

2)使用过程中未改变原设计的基本依据，或虽有改变但不降低构筑物的抗震能力;结构没有重大损伤和缺陷。

3)力构件及其节点符合本标准有关构造要求，无先行出现脆性破坏的可能。

4)相邻建(构)筑物、边坡的震害不致危及被鉴定构筑物的安全。

5)没有对建筑抗震危险的场地条件;地基土无液化、失稳或严重不均匀沉降可能。

建筑安全鉴定及抗震能力检测内容如下：

(1)建筑、结构复核

根据委托方提供的该建筑物的建筑、结构设计图纸等资料进行现场轴网尺寸、构件尺寸等复核，对于建筑结构的布置、建筑构造可能有别于原始图纸的进行现场测绘。

(2)结构损伤状况的检测

结构检查是否有裂缝、变形以及局部损伤情况，用文字、照片等形式记录下来。并对该结构构件出现的破损现象进行分析，查出破损的结构构件的位置、程度及原因。

(3)结构承载力分析

不考虑基础做法情况下，根据委托方提供的相关资料及所检测抗风压、抗震能力成品现状，结合现场检测数据，综合分析所检成品上部主体结构在正常使用情况的承载力状况及上部主体结构抗风、抗震性能

。