

南京柴油发电机出租租赁/发电机出租租赁中心/静音发电机出租厂家

产品名称	南京柴油发电机出租租赁/发电机出租租赁中心/ 静音发电机出租厂家
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	1234.00/个
规格参数	康明斯:800kw
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

发电机出租 发电机租赁工程公司 柴油发电机租赁发电机

这种故障的检查和排除可在车上完成。用手油泵泵油至一定压力，松开放气螺钉，如有气泡溢出且始终排气不尽，则说明油路进空气；如没有气泡但柴油从放气螺钉处溢出无力，则说明油路被堵塞。正常现象是略为松开放气螺钉，立即有油柱以一定压力喷射出来。排除故障的方法是找出损坏或老化的垫圈、接头或油管予以更换；预防此类故障的方法是勤清洗进油滤网和柴油滤芯，勤检查管路，发现问题时及时解决。

柴油发电机起动机不工作：对于起动机受E1CU控制的整车，在启动时E1CU首先检查空档信号，然后输出一个电流驱动起动机继电器，继电器接通后电瓶带动起动机启动。检查时有几个要素：空档开关、起动机继电器、电瓶、车下停车开关的关联。

1检查是否挂在空档位置，检查车下停车开关的位置(应处于断开状态)，检查空档开关(一般安装在变速箱上)及接线是否完好，试着使用紧急启动(点火开关持续按下5秒以上)；2起动机不工作，检查电瓶电压是否过低，以致不能带动起动机起动机继电器及接线是否完好。检查起动机是否已烧坏点火开关及起动机开关是否已坏。

柴油发动机喷油器常见故障：密封失效、排白烟并伴有放炮声：喷油器工作时，针阀体的密封锥面由于受到针阀频繁的强力冲击和磨料磨损，锥面会逐渐出现划痕或点蚀，配合锥面接触宽度增加，从而造成密封失效，使喷油器滴油。当柴油机温度低时，排气管有冒白烟现象；当柴油机温度高时，排气管除冒黑烟外，还会不时地发出放炮声。这时，若停止向该缸供油，排烟与放炮声则迅速消失。