

洛阳发那科伺服电机抱闸线圈损坏维修一站式售后维修中心

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 洛阳发那科伺服电机抱闸线圈损坏维修一站式售后维修中心 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

由于当前功能代码数据可能与产品出厂的初始值或用户的初始值不一致，因此设置了显示某个变更的功能代码及其数据

的功能。

这对于调查当前的功能代码与产品出厂初始值或用户初始值之间的差异是一种有效的功能。

它可以很简便的对维护等功能代码实现确认。

操作例：当显示出与产品出厂数据不同的情况

操作 显示 说明

选择功能代码F1602（变更代码显示功能）

【ENTER】

按动【ENTER】键，则功能码的设定值就被显示

【UP】/【DOWN】或数

字键

按动【UP】/【DOWN】或数字键，选择1

当F1602=1时，将当前的功能代码数据与产品出厂时的功能代码数

据进行比较。

按动【ENTER】键，则开始对产品出厂时的功能代码数据变更的某

个功能代码编号实行检索。检索过程中，7段监视器上显示

在闪烁

检索结束后 或

检索结束，显示变更的某功能代码开始闪烁

当没有变更的功能代码时，显示屏就出现在闪烁

【UP】/【DOWN】或

当变更的功能代码为多个时，可调节快速旋钮进行切换

按动【ENTER】键，则功能代码的设定值闪烁显示

【CLEAR/