

# 房屋被火烧检测鉴定（2020收费标准）

产品名称	房屋被火烧检测鉴定（2020收费标准）
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

## 产品详情

深圳市天搏检测技术公司从事房屋安全检测鉴定工作，特别是火灾后房屋安全检测鉴定工作，经验丰富，实力过硬，承接过深圳，惠州，东莞等地多个火灾后房屋安全检测鉴定工作，为房屋损害理赔，房屋受损程度鉴定提供依据。联系电话：

近日惠州金叶大酒店发生火灾，据了解着火地点位于该酒店四楼餐厅，6点30分左右，大火被消防人员扑灭。8点左右，惠州市消防发布消息，火灾无人员伤亡，具体火灾原因还在进一步调查中。

再前一段，东莞伟易达电子公司发生特大火灾，大火持续三天三夜，损失惨重，连周边房屋都不同程度的受损。

2016年整个夏天光广东省就发生多起火灾事故，无论火灾原因如何，都对人民的生命财产产生损害，火灾后物的受损情况及继续使用的风险问题，引起足够的重视，尽量避免由于火灾导致房屋受损严重无法居住却不知情的情况，这样极有可能造成二次伤害。

一、那么常见容易发生火灾或爆炸的厂房都有哪些类型，需如何防范呢？

通常常见的火灾或爆炸厂房分为3大类，

物理

化学的爆炸

核爆炸。

如果再细分有很多有气体爆炸，混合气体爆炸，粉尘爆炸，原因也有很多，主要是有了着火源。是能量

的极速的膨胀。

## 二、检测鉴定内容，数据：

我觉得你应该向当地消防机构，对火灾原因给予明确。

中国标准根据生产中使用或产生的物质性质及其

数量等因素，将生产的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类。

1. 闪点小于 28 的液体
  2. 爆炸下限小于 10%的气体
  3. 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
  4. 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
  5. 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
  6. 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
  7. 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产
1. 闪点大于等于 28 ，但小于 60 的液体
  2. 爆炸下限大于等于 10%的气体
  3. 不属于甲类的氧化剂
  4. 不属于甲类的化学易燃危险固体
  5. 助燃气体
  6. 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于 60 的液体雾滴
1. 闪点大于等于 60 的液体
  2. 可燃固体
1. 对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产
  2. 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产
  3. 常温下使用或加工难燃烧物质的生产

## 三、房屋火灾后检测鉴定过程：

- 1、根据房屋受害程度，可燃性物的种类、数量、推测火灾范围和规模。
- 2、对受损结构构件进行外观调查，初步确定构件的温度分布情况和损坏程度及范围。

- 3、采用现场检测仪器，对受损构件和相应的未受损构件进行对比检测。
- 4、必要时对受损构件的受损部位材料取样，进行微观测试，确定结构构件的损坏程度。
- 5、确定结构力学模型，进行结构承载力验算，确定结构加固方案。

深圳市天搏工程技术有限公司，资质齐全，检测单位，承接业务，办理房屋火灾后安全检测鉴定

办理各类房屋安全检测鉴定、房屋结构补强加固、房屋加固设计等等，出具房屋安全检测报告

欢迎各界人士来电咨询，不断，我们将竭诚为您服务！