

周口触摸屏维修大全

产品名称	周口触摸屏维修大全
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

80 检测器变换模块1 .

连接错误

连接于电机侧的MDS-B-HR 被检测出了连接错误、电缆破损。

81 检测器变换模块1 .

通信错误

连接于电机侧的MDS-B-HR 被检测出了与绝对位置检测光栅

尺之间的通信错误。

83 检测器变换模块1 .

判别错误

连接于电机侧的MDS-B-HR 无法判别连接光栅尺的模拟波形

周期。

84 检测器变换模块1 .

CPU 错误

连接于电机侧的MDS-B-HR 的CPU 无法正常工作。

85 检测器变换模块1 .

数据错误

检测出了连接于电机侧的MDS-B-HR 的模拟插补数据错误。