

欧姆龙触摸屏惠州维修点

产品名称	欧姆龙触摸屏惠州维修点
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

维修故障包括：1.进不了界面 2.无显示?3.亮度看不清楚 ?4.黑屏?5.花屏?6.白屏?7.液晶屏显示竖条?8.液晶屏显示横条?9.液晶屏显示多画面10.触摸屏通讯不上?11.触摸屏开机走一半不动12.开机不能进入程序修?13.指示灯不亮?14.触摸屏死机15.触摸屏灯管不亮?16.触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移17.触摸屏不能触摸?18.触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸19.触摸屏不能校准?20.触摸屏无背光等维修。

欧姆龙触摸屏维修：NT600M-DF122、NT600M-DN211、NT600M-DT122、NT600M-DT211、NT600M-FK210、NT600M-IF001、NT600M-KBA01、NT600M-KBA03、NT600M-KBA04、NT600M-LB122-V1、NT600M-LK201、NT600M-LK202、NT600M-MP251、NT600M-MR151、NT600M-MR251、NT600M-RT121、NT600M-SMR01-EV1、NT600M-SMR02-EV1、NT600M-SMR31-E、NT600M-SMR32-E、NT600S-CFL01、NT600S-KBA01、NT600S-ST121B-EV3、NT600S-ST121B-V3、NT600S-ST121-EV3、NT600S-ST211B-EV3、NT600S-ST211-EV3、NT610C-CFL01、NT610C-CFL02、NT610C-KBA01、NT610C-KBA04、NT612G-KBA01、NT620C-CFL01、NT620C-KBA01、NT620C-KBA04、NT620C-ST141、NT620C-ST141B、NT620C-ST141B-E、NT620C-ST141-E、NT620C-ST141-EK、NT620C-ST142、NT620C-ST142B、NT620S-KBA05N、NT620S-ST211、NT620S-ST211B、NT620S-ST211B-E、NT620S-ST211-E、NT620S-ST211-EK、NT625-KBA01等触摸屏维修；欧姆龙触摸屏维修：NT631C-CFL01、NT631C-CFL02、NT631C-KBA05、NT631C-KBA05N、NT631C-ST141B-EV2、NT631C-ST141B-V2、NT631C-ST141-EKV1、NT631C-ST141-EV2、NT631C-ST141-V2、NT631C-ST151B-EV2、NT631C-ST151B-EV2S、NT631C-ST151B-V2、NT631C-ST151-EKV1、NT631C-ST151-EKV1S、NT631C-ST151-EV2、NT631C-ST151-EV2S、NT631C-ST151-V2、NT631-ST211B-EV2、NT631-ST211B-V2、NT631-ST211-EKV1、NT631-ST211-EV2、NT631-ST211-V等触摸屏维修。