

砖机模具 新华模具厂 路砖机模具

产品名称	砖机模具 新华模具厂 路砖机模具
公司名称	巩义市新华模具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号
联系电话	13613801300

产品详情

砖机模具

砌块成型机的定时维护是必不可少的，下面就来跟大家讲解一下砌块砖机模具的使用和维护的方法。砌块成型机模具的保养问题，以达到减少企业的运行成本，延长砖机寿命。

- 1.注意保护砌块成型机模具，不可以使其有所损伤，这样会使所生产出来的制品合格率下降；
- 2.经常检查模具尺寸、结合部位状况，出现问题应及时修补，出现磨损过快要调整骨料粒度，磨损过度影响制品质量需另配新模；
- 3.空心砖机的相对运动不得干涉，擦碰；
- 4.日常清理砖机模具时，使用空压机、软性工具清除混凝土残渣，砖机模具，严禁重力敲打、撬刮模具；
- 5.替换下来的模具，清洗干净，涂油防锈，应置干燥、平整处支垫平放，防止重力变形。砖机模具

砖机模具

砖机模具质量的好坏直接影响着成品砖的效果，因为免烧砖机设备上面的模具在使用了一定时间后就会出现磨损这个是咱们没法避免的，但是如果是在日常的生产中学会正确的免烧砖机模具的清理方法，每隔一段时间对模具清理一次，是能大大延长免烧砖机模具的使用寿命的，这样也能保证成品砖的质量。总之经常保养磨具可以延长磨具的使用寿命，并且制作出来的免烧砖外观漂亮。砖机模具

制砖机模具空心砖模具制作精度高、难度大、生产周期长，配套和合理使用模具是用户购机之前就要综合考虑的要点，砖机模具定制，从安装、使用开始，请用户根据客户提供的图纸审查各种模具。

- 1.安装或更换新、旧模具，一定要避免冲撞、磕碰，文明装配，注意保护模具。

- 2.使用中经常检查模具尺寸，焊接结合部位状况，出现焊缝裂纹，应及时修补，出现磨损过快要调整骨料粒度，磨损过度影响制品质量需另配新模具.
- 3认真调节间隙，路砖机模具，包括压头与模芯、压头与料车运动平面、模框与线板等间距，相对运动不得干涉，搽碰。
- 4.日常清理模具是，使用空压机、软性工具清楚混凝土残渣，严禁重力敲打、撬刮模具。
- 5.替换下来的模具，清洗干净，涂油防锈，应置干燥、平整处支垫平放，防止重力变形。砖机模具

砖机模具-新华模具厂-路砖机模具由巩义市新华模具厂提供。巩义市新华模具厂（www.xhmj66.tz1288.com）是从事“生产机械设备及模具加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李宪章。