

自动模温机厂家 卡立亚自动化 广东模温机

产品名称	自动模温机厂家 卡立亚自动化 广东模温机
公司名称	东莞卡立亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇黄江大道399号厂房
联系电话	13925794768

产品详情

我国幅员辽阔当然有干燥的地方也有潮湿的地方，比如南方大部分地区和一些沿海城市，常年都是潮湿的环境。人们长期生活在这种环境下，不仅对身体健康产生不好的影响还会影响正常的生产，而且室内的家具被褥等都会受到湿气的侵蚀对生活产生不便，还会影响家电的使用寿命，直接导致生活质量整体下降。

所以为了不再被潮湿而困扰，建议可以在家里常备一台除湿机，高温模温机种类，只需要将室内相对湿度设定在合理的范围内一般50-60%左右，就可以轻松解决潮湿的困扰，这也是近几年经常能看到除湿机身影的原因，随着人们越来越重视自身的生活质量，湿度相应而来的收到了很多的关注。下面就和大家说下除湿机都有哪些作用。

一点防霉，每年的雨季空气非常潮湿的时候，家里的很多东西都会受其影响发霉变质，比如壁纸、衣物、家具等都会出现发霉的情况，看起来就很恶心。造成这些东西发霉的原因主要还是因为空气过于潮湿，易于霉菌的大量繁殖和传播。如果家里有除湿机，这种现象将会大大减少甚至没有，因为除湿机可以有效地去除空气中的相对湿气，这样对于霉菌之类的繁殖就会被阻止，所以除湿机有防霉的作用。

二点干衣，自动模温机生产，生活在杭州的人来说前一个多月可谓是为晒衣服发愁，因为这一个多月都没有见到太阳，对于大部分地方来说或许都有这种困扰，经常雨季来临持续一周甚至一月的阴雨天气，然而没有太阳洗的衣服无法及时换洗，对于大部分不喜欢穿脏衣服的人来说可以说是噩梦了，除湿机恰恰可以帮你，因为其独特的除湿功能可以帮你快速干燥衣物，只需要开半个小时就能烘干衣服了。

导致除湿机不除湿的原因主要有四个：通风系统故障、电气系统故障、制冷系统故障、压缩机

故障。本文就来说一下除湿机不除湿的四个故障的处理。

一、通风系统故障：

- 1、进风栅与出风栅：A．人为损坏或老化龟裂；B．进风或出风严重受阻；
- 2、空气过滤网：被灰尘阻塞或损坏；
- 3、蒸发器：A．蒸发器冷凝器翅片积尘；B．蒸发器表面结冰；
- 4、风扇电机：A．电容器损坏；B．风扇电机抱轴；C．转子与轴松动；D．轴弯曲变形；E．轴承损坏；F．绕组烧毁；
- 5、风叶：A．固定螺丝松动；B．风扇风叶变形或损坏；C．风叶积尘严重，严重影响出风量；D．小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。

二、电气系统故障：

- 1、压缩机、风扇均不转：A．电源被切断；B．开关未合上；C．插座断线；D．电压过低；E．断路器断开；F．保险管烧断。
- 2、压缩机不转、风扇转：A．启动器故障；B．电容器故障；C．过载保护。
- 3、压缩机、风扇均运转：制冷系统故障。

三、制冷系统故障：

- 1、制冷剂全泄漏；
- 2、制冷系统堵塞：A．脏堵；B．油堵；C．焊堵；
- 3、制冷剂过量； 压缩机无排量（故障）。

四、压缩机故障：

- 1、压缩不良，高低压室窜气；
- 2、运行件损坏，压缩机抱轴。 综上所述就是除湿机不除湿的四大故障的介绍。

除湿机突然自燃、铜管漏氟了……这些故障并非全部由产品质量问题造成，也可能是产品使用时间超过了其安全使用期限，因此，有人呼吁企业应对除湿机的安全使用期限进行明示。目前尚没有标准要求企业对此进行明示，而关于家用电器安全使用年限的评估方法目前正在研究制定中。

高龄除湿机频惹事端，正在工作的除湿机忽然冒出了黑烟着实把人吓了一跳。近日，经历了这么一场除湿惊魂。沈先生告诉记者，他除湿时使用的是自动模式，刚刚启动几分钟，除湿机就发出一声巨响，之后开始冒黑烟。沈先生赶快拔掉了插头，但除湿机的内部和控制板下面已经有几处烧焦的痕迹。

据了解，沈先生的这台除湿机是在2002年6月买的，自动模温机厂家，已经用了10年多。有维修师傅表示，除湿机的安全使用年限是8年，这台除湿机已经超龄，超过安全使用年限的电器，内部零部件和线路就

会老化，存在安全隐患。因此，消费者一定要注意除湿机日常的保养和检修。经过鉴定，沈先生家的除湿机自然是控制板故障造成的。

三包期是经营者对产品承担免费修理、更换、退货责任的期限。而除湿机安全使用期限则是家用电器按照使用说明书的要求，经过一定时间使用后，其安全性能仍然符合GB4706.1及其相应的特殊要求的期限，安全使用年限从消费者购买日起。同时，消费者在选购除湿机时，应询问促销人员并查看除湿机是否已标（注）明安全期，并索要商品有效凭证，且注意保存。

卖场难觅安全使用期限标志上述在先生表示，此前，他并不知道除湿机还有安全使用期限。为此，听了厂家的解释，他还认为是其故意推脱并将该企业诉至当地消费者协会。

相关调查资料显示，像在先生这样的消费者并不少。一项调查显示，45.3%消费者不知道家用电器有使用年限，而35%的消费者家中还有“过期”的老旧除湿机在服役。造成除湿机超龄服役的主要原因并非完全受制于经济因素，有部分产品存在于附带除湿机的出租房中，还有的消费者则是由于对新产品难于适应而一直没有更新。

记者调查发现，消费者忽视安全使用期限并非由于安全意识淡漠，而是由于对相关规定的不了解。在网络上以“除湿机安全使用期限”为关键词进行搜索，广东模温机，可以找到主要除湿机品类的相关信息，比如彩电8-10年、电热水器8年、电冰箱12-16年等，但这些信息往往伴随着“参考”两个字，也就是说这并非国家标准要求的指标。而在除湿机卖场，消费者在选购除湿机产品时，可以在产品铭牌上找到该产品的相关电气安全指标，在产品的宣传页上查阅产品的性能特点，如果“有幸”看到产品的说明书，还能了解到产品的生产日期，但是关于安全使用期限的信息却无从查找。

此外，虽然有老旧除湿机存在安全隐患并引发安全事故的相关报道不时见诸于报端，但是企业大张旗鼓地寻找老用户，信誓旦旦地为消费者新购的除湿机提供终身包修的消息又强烈地向消费者传递了一个信息：“我家的产品您可以放心用一辈子。”

自动模温机厂家-卡立亚自动化-广东模温机由东莞卡立亚自动化科技有限公司提供。东莞卡立亚自动化科技有限公司（www.jlwpjx.com）是一家从事“工业自动化供料系统,机械手,注塑机辅助设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卡立亚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使卡立亚自动化在注塑辅助设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！