

郑州郑东新区打印机加粉-郑州复印机维修服务中心

产品名称	郑州郑东新区打印机加粉- 郑州复印机维修服务中心
公司名称	郑东新区白沙镇诚信电脑维修店
价格	33.00/44
规格参数	22:22 33:33 44:44
公司地址	郑东新区白沙镇白沙村通路北段
联系电话	15138276513

产品详情

郑州郑东新区打印机加粉-郑州复印机维修服务中心检查充电电极的绝缘端是否被放电击穿，电极与金属屏蔽罩连通（有烧焦痕迹），造成漏电。（二）、复印件全白

复印件全白故障分为感光鼓上有图像和感光鼓上无图像两种情况。 1、光鼓上有图像

故障原因与故障排除：转印电极丝接触不良；重新接通。 ， 郑州施乐激光复印机维修哪里卖

郑州淮河路打印机加墨公司-淮河路上有打印机加墨吗，淮河路加墨加粉上门电话：、郑州复印机加墨、郑州打印机维修、淮河路上门打印机、复印机、加粉、加墨、郑州大学路、陇海路、嵩山路、航海路、政通路、人和路、康桥金域上郡、升龙国际、古玩城、华城国际中心专业维修打印机复印机传真机，专业加墨加粉，上门服务。主要服务范围：

1.打印机加墨加粉，采用进口碳粉，保证打印效果及打印张数。 2.打印机卡纸或不进纸问题

3.打印机打印浅、有白道、模糊看不清 4.打印有黑点、黑道、黑边、漏粉现象

5.打印机不能打印或打印乱码 6.打印机打印偏色或打印有白道