

洁净手术室净化 云南恒云净化工程 洁净手术室净化加工

产品名称	洁净手术室净化 云南恒云净化工程 洁净手术室净化加工
公司名称	云南恒云净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区东寺街300号金碧雅园1-3栋 3单元302室
联系电话	13529174478 13529174478

产品详情

检测加湿器供水及排水

故障分析

加湿器供水及排水问题。引起加湿器结垢、管道也结垢。加湿器运行失灵引起手术内湿度失控。

处理方法 清洗加湿器通排水管道；加湿器排水管道加装阀门及三通接头，便于今后的日常维护和清洗管道；在加湿器的供水端加装水处理器以解决整个系统的结垢问题。

云南恒云净化工程有限公司是一家空气净化空调设备安装专业公司。

检测净化机组漏风

故障分析 净化机柜盖板缝隙漏风。出现漏风，引起空气调节实效、净化效果下降，洁净手术室净化，手术室内的湿度自然也失控。

处理方法

从机组风柜内面、外面采用密封胶重新打一次胶，并加保温材料，以解决风柜结冷凝水的问题。

检测冷源水循环系统上表冷器电动水量控制器控制失效

故障分析 分析判断有部分电动水量控制器已经无法正常使用。该部分失效引起表冷器控制湿度失灵，从而手术室的湿度不符合要求。

处理方法 将其拆下，洁净手术室净化加工，能修好则修，不能修的则更换新的电动水量控制器。

定期紧固、清洁洁净空调机组电控柜内的元气件，每三个月应对电控柜内元气件的螺丝进行紧固，洁净手术室净化定制，监测其满负荷时的工作气流及温度，并对元气件表面进行清洁。当控制面板的高效过滤器报警装置发出警报时，应及时检查净化天花内的高效过滤器。高效过滤器经3-4年的使用后，滤网会发生堵塞，滤网前压力上升，此时可调节变频器，提高风压，延长高效过滤器的使用寿命，必要时也可以更换高效过滤器。

洁净手术室净化-云南恒云净化工程-洁净手术室净化加工由云南恒云净化工程有限公司提供。云南恒云净化工程有限公司（www.ynhyjh.cn）是从事“净化工程,医院手术室安装,净化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨飞。