

欧力特机械 石英石台面磨下扣设备 设备

产品名称	欧力特机械 石英石台面磨下扣设备 设备
公司名称	莱州市欧力特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市开发区玉海街5380号
联系电话	13792556844 13792556844

产品详情

4.1、石英石常见质量问题

色差

石英石树脂含量低，90%以上是石英，石英均采之天然矿山，石英石台面加工设备多少钱，即其90%以上的成份均来自天然。大部份矿山的石英颜色虽均为白色，但也均有差异，有的偏黄，设备，有的则偏蓝，有时同个矿山其山头与山尾出来的石英颜色也有轻微的不相同。据于此情况，石英石台面磨下扣设备，石英石板材一般均有轻微色差，通过出厂检验对色后，同一产品批号的板材颜色基本一致（不过与普通人造石的标准相比要低一点，难于做到缝拼接），不同产品批号的板材均会有轻微色差。加工时必须用同一批号的板材接驳，不允许不同批号板材接驳。如果是同批号板材接驳后存在较大色差（有轻微色差属正常现象），请先现场确认板材打磨程度是否一致，深色板材打磨程度直接会影响到颜色差异。其次用一张湿抹布擦湿后在自然光下确认，是站在同一角度去观察。

2、人造石橱柜台面：人造石台面由石粉加入人造纤维经高温高压制成。

优点：人造石材更耐磨、耐酸、耐高温，抗冲击、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强，其变形、黏合、转弯灯部位的处理有独到之处；因为便面没有孔隙，油污、水渍不易渗透入其中，因此抗污力强，可任意长度无缝粘接，同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨，石英石台面加工设备转让，浑然一体。

缺点：价格较高。

7. 使用弧形石英石条于孔的四角加固。 8. 使用25mm宽的石条在孔的四周加固。 9.

所有台上水槽孔、面盆孔、炉孔位必须打三道水磨，即50#，150#，500#，保证开孔边平顺无裂齿。

切角 1. 任何切角划好线定位好后，必须经组长审核确认后方可下刀，所有操作须配以冷却水，在板上划好线后为避免切割的延展和角落的裂纹出现，必须在切角的角上钻75px以上的洞，然后使用手切机沿孔内侧切割，并保留尽可能大的圆角于转角处。（背墙可遮掩

欧力特机械(图)-石英石台面磨下扣设备-设备由莱州市欧力特机械有限公司提供。“石材切割机，瓷砖切割机，花岗岩抛光磨头”就选莱州市欧力特机械有限公司（www.lzorient.com），公司位于：山东省莱州市开发区玉海街5380号，多年来，欧力特机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欧力特机械期待成为您的长期合作伙伴！