

色谱仪价格 芜湖色谱仪 值得信赖|安徽科器

产品名称	色谱仪价格 芜湖色谱仪 值得信赖 安徽科器
公司名称	安徽省科学器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼
联系电话	13966767286

产品详情

气相色谱仪故障排除经验分享，发生不能点火故障的原因有以下几个：消除漏气：试漏，芜湖色谱仪，找出漏气点，必要时也可对气路管线分段处理试漏。找到泄漏处之后应根据具体情况适当处理，详细方法见气路泄漏的检查与排除所述。在消除氢气漏气故障时有一点需给予注意，那就是载气气路下游的泄漏也会导致氢气气路转子降不到零位，液相色谱仪多少钱，这是由于载气和氢气两路在喷嘴前相互连通的缘故。

液相色谱仪常见故障断定及解决方法，峰拖尾，柱超载：降低样品量，增加柱直径采用较高容量的固定相，峰干扰：清洁样品，调整流动相，硅羟基作用。加三乙胺，用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值，钝化样品，体积或柱外体积过大：连接点降至zui低，对所有连接点作合适调整，尽可能采用细内径的连接管，柱效下降：用较低腐蚀条件，更换柱，采用保护柱。

气相色谱仪故障排除经验分享，色谱仪价格，部件的清洗，气路管路、进样器、注射器的清洗，清洗管路内壁时应先用无水乙醇进行疏通处理，这可除去管路内大部分颗粒状堵塞物及易被乙醇溶解的有机物和水分。在此疏通步骤中，如发现管路不通，可用洗耳球加压吹洗，加压后仍无效可考虑用细钢丝捅针疏通管路。如此法还不能使管线畅通，可使用酒精灯加热管路使堵塞物在高温下炭化而达到疏通的目的。

色谱仪价格-芜湖色谱仪-值得信赖|安徽科器由安徽省科学器材有限责任公司提供。安徽省科学器材有限责任公司（www.ahkq.com.cn）在环保监测设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽科器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，

共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。